

本站大部分资源收集于网络，只做学习和交流使用，版权归原作者所有。若您需要使用非免费的软件或服务，请购买正版授权并合法使用。本站发布的内容若侵犯到您的权益，请联系站长删除，我们将及时处理。下图为站长及技术的微信二维码



3. 报警和故障清除的报警清除	2-1
3.1 报警清除的目的和报警清除	2-1
3.2 报警清除的 OPC 表	2-1
3.3 报警清除的报警清除	2-2
3.4 报警清除的报警清除	2-3
3.5 报警清除的报警清除	2-5

4570 复印机安装及维修的一般注意事项

安装及维修应由有资格的维修技术人员进行。

1 运输/安装

- 在搬运及安装复印机时，一定要由两人按照图示所示位置搬运。
- 复印机非常沉重，约 95 kg (210 lb)。因此搬运时请特别注意。



2 安装

- 请使用注明 AC 115V/15A (220 V, 150 W, 740 W/10 A) 或更大的专用电源线。
- 复印机需安全接地。
- 电源插座应在操作区有水之外。
- 选择合适的位置安装复印机。
- 避免过热、潮湿、灰尘、液体和阳光直射。
- 由于复印机进行大量的复制，因此需要提供适当的通风。
- 必须有足够的复印操作空间。在复印机左边，右边和后面分别至少留有 80 cm (32")、80 cm (32") 和 100 cm (40") 的空间。
- 复印机安装完毕之后，一定要请熟悉该机型技术人员，并详细阅读用户手册。

3 机器的检修

- 检修时要先按下电源开关，并防止电源开关。
- 不要触摸高压部分，如墨盒、灯丝管、高压充电器和电晕器。
- 不要触摸高压部分，如充电器和高压充电管。
- 不要触摸旋转/运动部分，如齿轮、皮带、其他传动装置等。
- 当用手电照明时，请注意不要触摸运动部分，如灯管等。且不要触摸旋转/运动部分。
- 使用适当的测量仪器和工具。

4. 安全上重要的警告部件

- 电动机、刀片头、保险丝、保险丝管、其他所有其他组件均可能不是特别重要的，务必认真阅读/安装。

5. 注释标签

- 按照图要检查所有组件的标签，如“危险/高压/带电体”，“热区”的标签，查看它们是否是有效文本，或是否是正确张贴在正确位置。

6. 废弃物、包装材料处理


- 有关印刷、消耗品、消耗品和包装材料的回收及处理，请按照当地有关的环境保护法规进行处理。

7. 部件拆卸后再安装时，如本手册或零件相关文件中没有特殊的说明，请按拆卸的相反顺序进行操作。螺钉、垫片、垫钉、U型环和有点垫片等部件不要装错位置。

8. 在部件加下的情况下，不要操作机器。

9. 防静电注意事项

- DC 组件必须在防静电条件下，避免用静电小心处理，因为 DC 插回板上的静电电荷可能会损坏它。
注意：在代用部件之前，请从中发应机的电源或插头，并确认附近无未连接的带电物体。



1. 调整项

1.1 密码表

将“CLEAR PAPER”（图1）表“CALL SERVICE”（图2）替换为图1，请同时把“CLEAR STOP”与“S”键，予以相应的调整。使得除密码以外，其它的键器。

键	键代码	514状态
键器上的键	F0	键器上的键
	F03	键器上的键
	F04	键器上的键
	F05	键器上的键
	F06	键器上的键
键器上的键	E11	键器上的键
	E12	键器上的键
	E13	键器上的键
	E14	键器上的键
	E15	键器上的键
	E16	键器上的键
	E17	键器上的键
	E19	键器上的键
键器上的键	L21	键器上的键
	F22	键器上的键
	F23	键器上的键
	L25	键器上的键
键器上的键	E21	键器上的键
	E22	键器上的键
	E23	键器上的键
	E25	键器上的键
键器上的键	F75	键器上的键
	F81	键器上的键
	F82	键器上的键
	F83	键器上的键
	F84	键器上的键
	F85	键器上的键
	F86	键器上的键
键器上的键	C3	键器上的键
	C34	键器上的键
	C35	键器上的键

组	错误代码	简要描述
其他警告与故障代码	C01	ADD 机电运行不正常
	C02	ADD 机电运行不正常
	C11	上料仓盖未解除
	C13	下料仓盖未解除
	C15	FF 下料仓盖未解除
	C16	FF 下料仓盖未解除
运行报警与故障代码	C07	FF 下料仓盖未解除
	C08	ADD 运行不正常
	C21	无人值守报警
	C22	无人值守报警
球磨机密封水故障	C26	球磨机密封水故障
	C27	球磨机密封水故障
其他警告	C33	球磨机密封水故障 / 公共报警状态下
	C41	球磨机密封水故障 / 公共报警状态下
	C42	在球磨机运行过程中发生报警，报警在报警清除后持续报警 15 秒
	C43	在球磨机运行过程中发生报警，报警在报警清除后持续报警 15 秒
球磨机密封水故障	C54	球磨机密封水故障
	C55	ADD 球磨机密封水故障
	C56	FF 球磨机密封水故障
ADD 球磨机密封水故障	C64	球磨机密封水故障
	C72	球磨机密封水故障
其他报警与故障代码	C73	FF 球磨机密封水故障
	C75	球磨机密封水故障
	C80	球磨机密封水故障
	C81	球磨机密封水故障
	C82	球磨机密封水故障
	C83	球磨机密封水故障
	C84	球磨机密封水故障
	C85	球磨机密封水故障
	C86	球磨机密封水故障
	C87	球磨机密封水故障
	C88	球磨机密封水故障
其他报警与故障代码	C89	球磨机密封水故障
其他报警与故障代码	C93	ADD 球磨机密封水故障

注：如果此 ADD 报警代码和警告存在，那么将看到报警颜色报警，非常报警代码“FF”，报警清除后报警代码消失。

1.2 自诊断方式

方式	输入码	功能	启动方式	退出/结束
待机 LED 点亮方式	01	强制点亮 LED 以检查 LED 点亮	03	退出/结束
老化方式	02	老化 (BAAF) 测试	02	AGING ESC
测试方式	03	已指定测试输入 和 输出值	02	TEST MODE ESC
测试方式	04	电压测试及输入、输出检查	02	TEST MODE ESC
校准方式	05	各元件校准	02	TEST MODE ESC
强制校准方式	06	强制进入校准方式	—	—
老化方式	07	SIL (包括 BAAF)	02	AGING ESC
记录方式	08	记录在板及零件测试方式的记录、 256 计数器的记录等	02	TEST MODE ESC

注：禁止从待机测试方式，强制启动其他时，板速电灯点亮。

(操作程序)

- 待机 LED 点亮方式 (01)：[0] [1] / PWR — [等待 LED 点亮] — [ESC] • 出口
- 老化方式 (02 或 04)：[0] [2] / PWR — [老化测试] • [ESC] — [0] [6] • 出口
([0] [7]) [PRINT]
- 测试方式 (03 或 04)：有关这些测试方式，请参见 1.2.1 的 13。
- 测试方式 (08)：有关此测试方式，请参见“1.2.1 的 13 测试方式”。
- 强制校准方式 (06)：[PWR] • [0] [6] — • [强制校准]。
注：此方式仅用于检查在出厂前校准。
- 记录方式 (08)：有关此方式，请参见“1.2.4 记录方式”。


注：GAS：按下 CLEAR/S、DPN。

PWR：按下电源开关。

IN1：按下 INPUT 键。

ESC：按下 ENTRY SAVED 键。

白板的方式的快捷參考圖



1. 當您同時按下 "M" 和 "C" 這兩個在連接電源 (或電池) 後進入測試方式, 則因按下 "M" 和 "C" 兩個鍵, 將您重新以進入設定方式, 在這種在設定方式下, 您只需輸入 "M" 和 "C" 即可重新進入測試方式。
2. 當您制式板上的所有顯示器都顯示 "M" 的方式時, 您可以執行操作: 當您按 CLEARS/STOP 鍵後, 您將進入非正常狀態, 則可變換。

1.2.1 输入符号检查 (测试方式 03004)

在“0”或“00”测试方式下，按下功能键能够在以下输入符号状态下。

(A) 当选择日期输入时

显示	日期输入			输入符号			表示
	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	
(0)	PL12SW (0)	PULL OK 输入OK 输入NG	B4UT 反右括 反左括	A5ST 输入右括 输入左括	A4LD 反右括 反左括	ANIG	—
(00)	—	—	—	EX1SW 反右括	—	APSR 反右括 反左括	APSC 反右括 反左括
(01)	—	—	—	DFCNT 反右括 反左括	SCN 反右括 反左括	DE1SW 反右括 反左括	DE1SW 反右括 反左括
(02)	—	—	—	—	—	APSE 反右括 反左括	APST 反右括 反左括
(03)	DDM1SW (00)(反) 反	—	HE1RDY 反右括 反左括	—	—	APSE 反右括 反左括	APST 反右括 反左括
(04)	—	反右括 反左括	—	反右括 反左括	反右括 反左括	反右括 反左括	反右括 反左括
(05)	—	反右括 反左括	反右括 反左括	反右括 反左括	反右括 反左括	反右括 反左括	反右括 反左括

在上述情况下 LCD 显示(符号电平: 1)




【例】当选择手动操作时

No.	A型式LED				C型式LED				No.
	AS10	AS1G	AS1I	AS2I	AS1D	AS1G	AS1P	AS2P	
11. 号	—	TUPLC 按钮灯罩 透光凸出部	REMPIC 按钮灯罩 透光凸出部	YAPIC 按钮灯罩 透光凸出部	CAZOR 按钮灯罩 透光凸出部	—	—	PSTPCL 按钮灯罩 透光凸出部	号10
12. 号	SR1SW 按钮灯罩 透光凸出部	—	LC KEY 按钮灯罩 透光凸出部	LS1CNT 按钮灯罩 透光凸出部	LS1XRE 按钮灯罩 透光凸出部	YOWNLY 按钮灯罩 透光凸出部	YORU 按钮灯罩 透光凸出部	ASMPLE 按钮灯罩 透光凸出部	号11 LCP
13. 号	—	LS1P2 按钮灯罩 透光凸出部	ASMPIC 按钮灯罩 透光凸出部	PSTPFS 按钮灯罩 透光凸出部	—	TUPPE1 按钮灯罩 透光凸出部	REMPPE 按钮灯罩 透光凸出部	PS1P2 按钮灯罩 透光凸出部	号12
14. 号	—	PP1L2OK 按钮灯罩 透光凸出部	PEAN1 按钮灯罩 透光凸出部	PHOR1 按钮灯罩 透光凸出部	—	CUPPE1 按钮灯罩 透光凸出部	PLAPPE1 按钮灯罩 透光凸出部	PSTPFS 按钮灯罩 透光凸出部	号13
15. 号	—	AS1CNT 按钮灯罩 透光凸出部	AS1L2OK 按钮灯罩 透光凸出部	SR1SW 按钮灯罩 透光凸出部	LS1XSW 按钮灯罩 透光凸出部	PS1P1AD 按钮灯罩 透光凸出部	—	AS1P1AD 按钮灯罩 透光凸出部	号14
16. 号	—	—	—	—	SR1C1A 按钮灯罩 透光凸出部	SR1C1B 按钮灯罩 透光凸出部	SR1C1I 按钮灯罩 透光凸出部	SR1C1D 按钮灯罩 透光凸出部	号15
17. 号	SR1PFS 按钮灯罩 透光凸出部	SR1P1D 按钮灯罩 透光凸出部	SR1P1H 按钮灯罩 透光凸出部	SR1P1D 按钮灯罩 透光凸出部	SR1P1D 按钮灯罩 透光凸出部	SR1P1D 按钮灯罩 透光凸出部	SR1P1D 按钮灯罩 透光凸出部	SR1P1D 按钮灯罩 透光凸出部	号16
18. 号	SR1P1D 按钮灯罩 透光凸出部	SR1P1D 按钮灯罩 透光凸出部	SR1P1D 按钮灯罩 透光凸出部	SR1P1D 按钮灯罩 透光凸出部	—	—	—	—	号17

在上述条件下LED点亮（符号由上→下）



(操作顺序)



注: 00 → 数字输入方式开始输入

04 → 印刷禁止

1.2.2 输出信号检查 (03/04)

在“OS”或“OS”键操作下，输入相应的代码即可检查下述的输出功能状态。


代码	说明	内容	ON	OFF	注
1	工厂	OS	11	OFF	
2	工厂	OS	12	OFF	
3	工厂	OS	13	OFF	
4	工厂	OS	14	OFF	
5	工厂	OS	15	OFF	
6	工厂/工厂	OS	16	OFF	
7	工厂	OS	17	OFF	
8	工厂/工厂	OS	18	OFF	
9	工厂	OS	19	OFF	
10	工厂	OS	20	OFF	
11	工厂	OS	21	OFF	
12	工厂	OS	22	OFF	
13	工厂	OS	23	OFF	
14	工厂	OS	24	OFF	
15	工厂	OS	25	OFF	
16	工厂	OS	26	OFF	
17	工厂	OS	27	OFF	
18	工厂	OS	28	OFF	
19	工厂	OS	29	OFF	
20	工厂	OS	30	OFF	
21	工厂	OS	31	OFF	
22	工厂	OS	32	OFF	
23	工厂	OS	33	OFF	
24	工厂	OS	34	OFF	
25	工厂	OS	35	OFF	
26	工厂	OS	36	OFF	
27	工厂	OS	37	OFF	
28	工厂	OS	38	OFF	
29	工厂	OS	39	OFF	
30	工厂	OS	40	OFF	
31	工厂	OS	41	OFF	
32	工厂	OS	42	OFF	
33	工厂	OS	43	OFF	
34	工厂	OS	44	OFF	
35	工厂	OS	45	OFF	
36	工厂	OS	46	OFF	
37	工厂	OS	47	OFF	
38	工厂	OS	48	OFF	
39	工厂	OS	49	OFF	
40	工厂	OS	50	OFF	
41	工厂	OS	51	OFF	
42	工厂	OS	52	OFF	
43	工厂	OS	53	OFF	
44	工厂	OS	54	OFF	
45	工厂	OS	55	OFF	
46	工厂	OS	56	OFF	
47	工厂	OS	57	OFF	
48	工厂	OS	58	OFF	
49	工厂	OS	59	OFF	
50	工厂	OS	60	OFF	
51	工厂	OS	61	OFF	
52	工厂	OS	62	OFF	
53	工厂	OS	63	OFF	
54	工厂	OS	64	OFF	
55	工厂	OS	65	OFF	
56	工厂	OS	66	OFF	
57	工厂	OS	67	OFF	
58	工厂	OS	68	OFF	
59	工厂	OS	69	OFF	
60	工厂	OS	70	OFF	
61	工厂	OS	71	OFF	
62	工厂	OS	72	OFF	
63	工厂	OS	73	OFF	
64	工厂	OS	74	OFF	
65	工厂	OS	75	OFF	
66	工厂	OS	76	OFF	
67	工厂	OS	77	OFF	
68	工厂	OS	78	OFF	
69	工厂	OS	79	OFF	
70	工厂	OS	80	OFF	
71	工厂	OS	81	OFF	
72	工厂	OS	82	OFF	
73	工厂	OS	83	OFF	
74	工厂	OS	84	OFF	
75	工厂	OS	85	OFF	
76	工厂	OS	86	OFF	
77	工厂	OS	87	OFF	
78	工厂	OS	88	OFF	
79	工厂	OS	89	OFF	
80	工厂	OS	90	OFF	
81	工厂	OS	91	OFF	
82	工厂	OS	92	OFF	
83	工厂	OS	93	OFF	
84	工厂	OS	94	OFF	
85	工厂	OS	95	OFF	
86	工厂	OS	96	OFF	
87	工厂	OS	97	OFF	
88	工厂	OS	98	OFF	
89	工厂	OS	99	OFF	
90	工厂	OS	100	OFF	

71. 输入信号输入/输出，工厂的说明


序号	名称	代码	内容	组
54	程序初始化(启动)	0000	0000	1
55	程序初始化(启动)	0001	第 1 次程序初始化, 第 2 次程序初始化。	2
56	程序初始化(启动)	0002	第 1 次程序初始化, 第 2 次程序初始化。	3
57	程序初始化(启动)	0003	第 1 次程序初始化, 第 2 次程序初始化。	4
58	程序初始化(启动)	0004	第 1 次程序初始化, 第 2 次程序初始化。	5
59	程序初始化(启动)	0005	第 1 次程序初始化, 第 2 次程序初始化。	6
60	程序初始化(启动)	0006	第 1 次程序初始化, 第 2 次程序初始化。	7
61	程序初始化(启动)	0007	第 1 次程序初始化, 第 2 次程序初始化。	8
62	程序初始化(启动)	0008	第 1 次程序初始化, 第 2 次程序初始化。	9
63	程序初始化(启动)	0009	第 1 次程序初始化, 第 2 次程序初始化。	10
64	程序初始化(启动)	0010	第 1 次程序初始化, 第 2 次程序初始化。	11
65	程序初始化(启动)	0011	第 1 次程序初始化, 第 2 次程序初始化。	12
66	程序初始化(启动)	0012	第 1 次程序初始化, 第 2 次程序初始化。	13
67	程序初始化(启动)	0013	第 1 次程序初始化, 第 2 次程序初始化。	14
68	程序初始化(启动)	0014	第 1 次程序初始化, 第 2 次程序初始化。	15
69	程序初始化(启动)	0015	第 1 次程序初始化, 第 2 次程序初始化。	16
70	程序初始化(启动)	0016	第 1 次程序初始化, 第 2 次程序初始化。	17
71	程序初始化(启动)	0017	第 1 次程序初始化, 第 2 次程序初始化。	18
72	程序初始化(启动)	0018	第 1 次程序初始化, 第 2 次程序初始化。	19
73	程序初始化(启动)	0019	第 1 次程序初始化, 第 2 次程序初始化。	20

(操作程序)


组 (1)



组 (2)



组 (3)







1.2.3 调整方式 (0b)

在调整方式下，以下各项可以以格式或精度（参见调整代码表的“0b”方式），在按下“0”+“5”键的
 同时，利用光标即可进入调整方式。

调整项目	地址	调整率	寄存器	备注
2. 自动调零校准偏移 截止	0	±0.01%	INTERRUPT	详情参见 1.5 详细参见 1.4
3. 程序自动校准 SEVT 输出 增益	40	±0.01%	寄存器	寄存器
4. ADF EEPROM 初始化 ADF 校准值的自动调整 地址设置	57-59	寄存器	寄存器	详细参见 1.6 详细参见 1.5 请参见调整代码表

（操作顺序）



— 在调整方式下，使用“0”+“5”键不能取消操作。

表 4-4 规格 (A) “05” :

品名	规格	平均 消耗量	规格 消耗量	注
12	1 总配管(不锈钢)	-	-	1500×1500型, 采用消音器处理。
	2 总配管(镀锌)	0.001	174	总配管规格为φ100, 刷漆处理(φ100×1.5×2)
	3 分配管(镀锌)	0.044	126	φ100×1.5×1.7×1.0×1.0
	4 分配管(镀锌)	0.038	96	
	5 分配管(镀锌)	0.050	120	
	6 分配管(镀锌)	0.059	125	
	7 分配管(镀锌)	0.055	123	
	8 分配管(镀锌)	0.034	111	
	9 分配管(镀锌)(φ100×1.5)	0.044	20	配管入埋地敷设。
	10 分配管(镀锌)(φ100×1.5)	0.026	210	配管入埋地敷设。
	11 分配管(镀锌)	0.027	126	配管入埋地敷设(φ100×1.5×1.5×1.5×1.5)
	12 分配管(镀锌)	0.020	76	φ100×1.5
	13 分配管(镀锌)	0.036	24	
	14 分配管(镀锌)	0.036	122	
	13	15 分配管(镀锌)	0.000	0
16 分配管(镀锌)		0.000	0	配管(φ100×1.5)采用消音器处理。
17 分配管(镀锌)		0.000	0	配管(φ100×1.5)采用消音器处理。
18 LED全管型(φ100×1.5) (φ100×1.5)		0.000	0	管径φ100, LED光源采用全管型LED光源(φ100×1.5), 功率因数0.95, 色温3000K。
19 LED全管型(φ100×1.5) (φ100×1.5)		0.000	0	管径φ100, LED光源采用全管型LED光源(φ100×1.5), 功率因数0.95, 色温3000K。
20 LED全管型(φ100×1.5) (φ100×1.5)		0.000	0	管径φ100, LED光源采用全管型LED光源(φ100×1.5), 功率因数0.95, 色温3000K。
21 LED全管型(φ100×1.5) (φ100×1.5)		0.000	0	管径φ100, LED光源采用全管型LED光源(φ100×1.5), 功率因数0.95, 色温3000K。
22 LED全管型(φ100×1.5) (φ100×1.5)		0.000	0	管径φ100, LED光源采用全管型LED光源(φ100×1.5), 功率因数0.95, 色温3000K。
23 LED全管型(φ100×1.5) (φ100×1.5)		0.000	0	管径φ100, LED光源采用全管型LED光源(φ100×1.5), 功率因数0.95, 色温3000K。
24 LED全管型(φ100×1.5) (φ100×1.5)		0.000	0	管径φ100, LED光源采用全管型LED光源(φ100×1.5), 功率因数0.95, 色温3000K。
25 LED全管型(φ100×1.5) (φ100×1.5)		0.000	0	管径φ100, LED光源采用全管型LED光源(φ100×1.5), 功率因数0.95, 色温3000K。
26 LED全管型(φ100×1.5) (φ100×1.5)		0.000	0	管径φ100, LED光源采用全管型LED光源(φ100×1.5), 功率因数0.95, 色温3000K。
27 LED全管型(φ100×1.5) (φ100×1.5)		0.000	0	管径φ100, LED光源采用全管型LED光源(φ100×1.5), 功率因数0.95, 色温3000K。
28 LED全管型(φ100×1.5) (φ100×1.5)		0.000	0	管径φ100, LED光源采用全管型LED光源(φ100×1.5), 功率因数0.95, 色温3000K。
14		29 分配管(镀锌)	0.000	0
	30 分配管(镀锌)	0.000	0	φ100×1.5(φ100×1.5)
	31 分配管(镀锌)	0.000	0	φ100×1.5
15	32 分配管(镀锌)	0.000	0	φ100×1.5
	33 分配管(镀锌)	0.000	0	φ100×1.5
	34 分配管(镀锌)	0.000	0	φ100×1.5

IC#	名称	包内 管脚数	封装	说明
48	MAX232	16	14D	与MAX231相同。
49	MAX232CPE	16	14D	与MAX232C相同，但具有低功耗模式。 工作电压范围为1.5V至5.5V。
53	MAX232CP	16	20	与MAX232C相同，但封装为塑料封装(PDIP)。
54	MAX232CPD	16	4	与MAX232C相同，但封装为塑料封装(PDIP)。
55	MAX232CPD	16	2	
56	MAX232CPD	16	4	
58	MAX232CPD	16	5	
60	MAX232CPD	16	20	与MAX232C相同，但封装为塑料封装(PDIP)。
61	MAX232CPD	16	20	与MAX232C相同，但封装为塑料封装(PDIP)。
62	MAX232CPD	16	20	
63	MAX232CPD	16	20	
64	MAX232CPD	16	20	
65	MAX232CPD	16	20	
80	MAX232CPD	16	16	与MAX232C相同，但封装为塑料封装(PDIP)。
81	MAX232CPD	16	16	与MAX232C相同，但封装为塑料封装(PDIP)。
82	MAX232CPD	16	16	与MAX232C相同，但封装为塑料封装(PDIP)。
83	MAX232CPD	16	16	与MAX232C相同，但封装为塑料封装(PDIP)。
84	MAX232CPD	16	16	与MAX232C相同，但封装为塑料封装(PDIP)。
85	MAX232CPD	16	16	与MAX232C相同，但封装为塑料封装(PDIP)。
87	MAX232CPD	16	16	与MAX232C相同，但封装为塑料封装(PDIP)。
90	MAX232CPD	16	28	与MAX232C相同，但封装为塑料封装(PDIP)。
92	MAX232CPD	16	16	与MAX232C相同，但封装为塑料封装(PDIP)。
93	MAX232CPD	16	16	与MAX232C相同，但封装为塑料封装(PDIP)。
94	MAX232CPD	16	16	与MAX232C相同，但封装为塑料封装(PDIP)。
95	MAX232CPD	16	16	与MAX232C相同，但封装为塑料封装(PDIP)。
96	MAX232CPD	16	16	与MAX232C相同，但封装为塑料封装(PDIP)。
97	MAX232CPD	16	16	与MAX232C相同，但封装为塑料封装(PDIP)。
98	MAX232CPD	16	16	与MAX232C相同，但封装为塑料封装(PDIP)。
99	MAX232CPD	16	16	与MAX232C相同，但封装为塑料封装(PDIP)。
99	MAX232CPD	16	16	与MAX232C相同，但封装为塑料封装(PDIP)。

1. 引脚信息另行描述。

2. 以上列表仅供参考。

SPH: Stand-By Mode; 低耗电的电路

1.2.4 设置方式 (08)

在此方式下，可设置从第1个到第16个地址中的任何地址。

《操作要领》




地址	名称	初始值	范围	说明
0	出厂程序版本	0.00	0	出厂程序版本/日期/时间/分钟/秒
1	出厂日期	0.00	0	出厂日期: 0.00 (月) 0.00 (日) 0.00 (时) 0.00 (分) 0.00 (秒)
2	出厂时间	0	0~9999	出厂时间: 0.00 (时) 0.00 (分) 0.00 (秒)
3	出厂程序名称	0.00	0	出厂程序名称: 0.00 (月) 0.00 (日) 0.00 (时) 0.00 (分) 0.00 (秒)
4	出厂程序版本	0.00	0	出厂程序版本: 0.00 (月) 0.00 (日) 0.00 (时) 0.00 (分) 0.00 (秒)
5	出厂日期	0.00	0~99	出厂日期: 0.00 (月) 0.00 (日) 0.00 (时) 0.00 (分) 0.00 (秒)
6	出厂时间	0.00	0	出厂时间: 0.00 (时) 0.00 (分) 0.00 (秒)
7	出厂程序名称	0.00	0	出厂程序名称: 0.00 (月) 0.00 (日) 0.00 (时) 0.00 (分) 0.00 (秒)
8	出厂程序版本	0.00	0	出厂程序版本: 0.00 (月) 0.00 (日) 0.00 (时) 0.00 (分) 0.00 (秒)
9	出厂日期	0.00	0~99	出厂日期: 0.00 (月) 0.00 (日) 0.00 (时) 0.00 (分) 0.00 (秒)
10	出厂时间	0.00	0	出厂时间: 0.00 (时) 0.00 (分) 0.00 (秒)
11	出厂程序名称	0.00	0	出厂程序名称: 0.00 (月) 0.00 (日) 0.00 (时) 0.00 (分) 0.00 (秒)
12	出厂程序版本	0.00	0	出厂程序版本: 0.00 (月) 0.00 (日) 0.00 (时) 0.00 (分) 0.00 (秒)
13	出厂日期	0	0	出厂日期: 0.00 (月) 0.00 (日) 0.00 (时) 0.00 (分) 0.00 (秒)
14	出厂时间	0	0	出厂时间: 0.00 (时) 0.00 (分) 0.00 (秒)
15	出厂程序名称	0.00	0	出厂程序名称: 0.00 (月) 0.00 (日) 0.00 (时) 0.00 (分) 0.00 (秒)
16	出厂程序版本	0.00	0	出厂程序版本: 0.00 (月) 0.00 (日) 0.00 (时) 0.00 (分) 0.00 (秒)
17	出厂日期	0.00	0	出厂日期: 0.00 (月) 0.00 (日) 0.00 (时) 0.00 (分) 0.00 (秒)
18	出厂时间	0.00	0	出厂时间: 0.00 (时) 0.00 (分) 0.00 (秒)


品名	単位	数量	単価	金額	備考
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

代码 番号	名称	AD 代 号	市场价	特征
116	时间显示计算器(时表)	78-7	0	11: 液晶显示 12: 数字显示 13: 数字显示 14: 数字显示 15: 数字显示 16: 数字显示
117	时间显示计算器(时表)	78-7	0	
118	时间显示计算器(时表)	78-7	0	
119	时间显示计算器(时表)	78-7	0	
120	时间显示计算器(时表)	78-7	0	
121	时间显示计算器(时表)	78-7	0	
122	时间显示计算器(时表)	78-7	0	12: 数字显示
123	时间显示计算器(时表)	78-7	0	13: 数字显示
124	时间显示计算器(时表)	78-7	0	14: 数字显示
125	时间显示计算器(时表)	78-7	0	15: 数字显示
126	时间显示计算器(时表)	78-7	0	16: 数字显示


71. 时间显示计算器(时表) (AD 代号号: 78, 77, 101 和 102)



- 时间显示计算器(时表) (AD 代号号: 78, 77, 101 和 102)




72. 时间显示计算器(时表) (AD 代号号 99)



• 错误存储

显示格式



显示的选项 (起印方式):

A... 根纸盘

- 0: 非选择, 1:SD, 2:LCF, 3:上纸盘 (PHF)
- 4: 中间纸盘 (PTP), 5:下纸盘 (PEP), 6:ADU
- 7: 复印机上纸盘, 8:复印机下纸盘

B... 纸张代码

C... 分类起印方式

- 0: 非选择, 1:分组, 2:分类, 6:装订

D... DF 方式

- 0: 非连接, 1:SD-, 2:ADF, 6: 2合1

E... APS/AMS 方式

- 0: 非选择, 1:APS, 2:AMS

F... 双面起印方式

- 0: 非选择, 1:书缝, 2:双面起印
- 3: 双面 → 单面复印, 4:双面 → 双面复印
- 5: 单面 → 双面复印

G... 不使用

H... 图像移动

- 0: 非选择, 1:书缝, 2:左, 3:右

I... 不使用


J... 边缘消除和双页复印

- 0: 非选择, 1:边缘消除, 2:双页, 3:边缘消除和双页



1.2.5 选择对位/改变ID代码(进入控制方式)

Ⓐ 在ID生成后,为安全起见,将每个ID代码分配给一人,有别人对您的ID代码进行更改时,要C.C. (页2)



(进入控制方式的准备)



对位ID代码的步骤:



改变ID代码的步骤:



1.3 自动调色调传感器的调整

主要按以下步骤进行，自动调色调传感器调整试验书。


注：1. 调整前请检查电源/接地、信号线连接是否正确。检查后请参照调整步骤表中所示方法进行。

2. 调整应在自动调色调传感器的校准板上进行。

(操作概要) 在“MENU”方式下，使用光标“ \leftarrow ”。


(1) 将光标移至各人员使用中的“自动调色调传感器”。

(2) 同时按下“ \leftarrow ”和“ \rightarrow ”键，打开电源开关。下面的显示出现，指针以进入函数方式。




(3) 从数字键输入“0”，并按下PRINT键。

下面的显示会显示。




注：按“ \rightarrow ”键时，自动调色调传感器的校准板上的显示（数字键）会消失。上述显示为默认值。出厂时，显示为传感器的出厂值。

(4) 大约2分钟后，请从显示数字的显示和数字键输入其他数字。



(5) 输入“0”，在显示数字键上的显示（数字）将显示停止改变。在此时间，此信息将按下面的屏幕显示。



1. 工厂设置和出厂值为默认值。

注：显示和数字键输入值可在147%至240%范围内变化。

(6) 在LCD显示器上，要检查(5)中的数值是否在 235-245 欧姆之内（自动检测值误差的公差为 $235 \pm 1.25 \Omega$ ）。

(7) 如果(5)中的数值不在 235-245 欧姆内，要使用 ZOOM 键把这个数值调到 235-245 欧姆内。

注：ZOOM 键(6) 按中自数值之间增加下列关系。

使用的键	数值	影响
[↑] ZOOM 向上键	增加	减少
[↓] ZOOM 向下键	减少	增加

(8) 按 [INTERLOCK] 键。

注：表示各元件停止工作，并出现下列显示。

[IR]	TEST MODE A	100%	5J
------	-------------	------	----


(9) 关闭电源开关。

完成此步骤。

1.4 曝光的调整

在菜单中, 按设置键建议至九级菜单上, 曝光调整为自动, 还应根据照片中的景物亮度进行调节。

1.4.1 调整顺序



- 注：1. 按下功能键以返回到前级菜单时请等待几秒钟。
2. () 中的数字表示调整的顺序。

1.4.2 调整顺序（在“05”方式下使用拆标的代码）

例如：0505 子级曝光的调节

(1) 在相机按下“0”和“5”键时，显示屏显示“05”，“05”出现后，按下设置键，显示屏进入调整完成。

(2) ① 使用数字键输入“1”，并按下 PRINT 键。

② 屏幕显示为：

使用 ZOOM IN 步数键输入较大的数值。

(当屏幕显示

后 ZOOM DOWN 键数字键输入较小的数值。


③ 按 > EXTERNAL 键，存储这个数值。

④ 按 ENERGY SAVING 键，进行测试操作。

⑤ 测试完成即向操作面板发出报警，并停止从①到④的操作。

注：1. 在中心位置设置通用角速度（中心速度），按下 ZOOM 键会改变值（±1 级和 ±5% 以内）。

2. 由于已关闭 ISMR，所有 ZOOM 参数限制均被消除，并且不再受限制切换。但是，如果更改对象平衡的平衡量，会引起报警，请尽快取消报警。





注：FIS 已表示将基础磁头移动到中心或左边缘。

4.4.3 自动磁头的自动校准


注：在进行下列步骤之前，一定要关闭电源线的断路器。

(1) 把带有 FINDER 键或 A3 磁头到磁头上，把纸与磁头放入定位，并关上磁头盖。

(2) 在同时按“+”和“-”键的时候，打开电源开关。会显示下面的显示，指出已选定的校准方式。



- (2) 比较并键输入代码“09”，然后按下 PRINT 键。
 *在自动调整过程中，光标将移动，以从屏幕左侧的当前位置再向右移动。
 *移动时相隔 1 次。
 *显示代码从 TEST MODE 主屏幕自动调整结果。



- 注：1. 当使用本设备时，应定期检查下列事项列表，以确保设备的安全。
 2. 当完成修理时，应检查下列事项。
 3. 在自动调整过程中，应始终将设备置于「测试」模式，以保持在「测试」模式下的安全。
 4. 请仔细阅读本手册。

1.4.4 改变器/按钮等部件中的变化器

使用下列步骤完成操作。

(1) LIGHT 按钮等部件

- ① 输入到输入代码“09”。
- ② 在 ZOOM 或数字键停止键后，向最大程度调整亮度，反之亦然。
- ③ 按下 INTERRUPT 键并稍等待。
- ④ 按下 ENERGY SAVER 键并稍等待。
- ⑤ 如果灯亮度是期望亮度，则设备即可安全使用。

(2) DARK 按钮等部件

- ① 输入到输入代码“09”。
- ② 在 ZOOM 或数字键停止键后，向最大程度调整亮度，反之亦然。
- ③ 按下 INTERRUPT 键并稍等待。
- ④ 按下 ENERGY SAVER 键并稍等待。
- ⑤ 如果灯亮度是期望亮度，则设备即可安全使用。

1.5 按纸移动方向的可观率，纸定位值和对位的误差

(调整顺序)




注：在上述表中，注册误差是指注册值的误差。

1.5.1 纸移动方向的可观率例

条件和：调整纸移动方向的可观率。

- (1) 将一张纸放在玻璃板上，在 A4 (或 LETTER) 复印机上。
- (2) 调整几分钟后，将实际尺寸与自身尺寸比较。



- (3) 如果注册误差率在 100% 的 A4 (或 LETTER)，并在以下个别情况下：

$$\frac{\text{注册误差}}{\text{注册值}} \times 100 \geq \left[\frac{\text{注册误差}}{\text{注册值}} \right] - \frac{\text{注册误差}}{\text{注册值}} \times 100 \times \frac{\text{注册误差}}{\text{注册值}}$$

注册误差是指，从注册值中减去注册误差，反之亦然。

1.5.2 任意位数的测试

通过改变“通过”按钮的添加或减法，可以延长或缩短测试。


（步骤） 在“STEP”方式下使用按钮 SW-ADD 或 SW-SUB:

$$\textcircled{1} \frac{\boxed{0} \boxed{0}}{\boxed{000}} + \boxed{0} \boxed{0} + \boxed{+HINT} = \boxed{00} \frac{\boxed{0} \boxed{0}}{\boxed{000}} + \boxed{INT} + \boxed{HINT} \rightarrow \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} - \boxed{00} \frac{\boxed{00}}{\boxed{000}} + \boxed{0} \boxed{0}$$

(返回)

- (2) 检查打印出的测试结果时，如有任何数据对象，请将这些对象的数据与 10、100 个测试对象进行比较。在详细检查结果时，请记录测试结果。上述测试由主屏幕的菜单功能完成。
- (3) 对于 EXH、ADD 和 SUB，请执行以下步骤。



- 注：1. 当使用按钮等测试（不是任意位）时，请记录测试结果并打印。同时记录（详细）测试结果。如果，当测试完成时，请记录测试结果并打印。因此，当测试结束时，请将一本测试记录本记录。
2. 当有长、数据对象时，长、数据对象应记录。

1.5.3 单位调整

由于测试后，使用测试结果和未知数据时，可能会出现不可靠的测试结果（数据错误），在开始测试前请先检查这些情况。

- (注) 当改变测试的物体时，由于零件的制造公差和测量仪器的精度，因此，一定要仔细检查测试物体和其他零件的情况。如果，测试物体中的每个物体都符合。

数值 (下)		
100%	200%	50%
(50)	(50)	(55)

→

Standard
100%
(50)

→

40%
120%
(55)

(操作要领) 在“印”方式下, 从屏幕右端输入。


例 1) 下述各式 (100% 的函数)

$$(1) \begin{array}{|c|c|} \hline 10 & 10 \\ \hline \text{PWH} & \\ \hline \end{array} \left[\begin{array}{l} \text{TEST MODE A} \\ \text{100\%} \end{array} \right] \begin{array}{l} \text{AD} \\ \text{---} \end{array} \left[\begin{array}{l} \text{---} \\ \text{TEST MODE A} \end{array} \right] \rightarrow \text{①}$$

注) $\frac{\text{---}}{\text{PWH}}$ 表示测试脉冲的宽度。

$$(2) \begin{array}{|c|c|} \hline 5 & 3 \\ \hline \text{PRNT} & \\ \hline \end{array} \left[\begin{array}{l} \text{REGISTRATION (100\%)} \\ \text{100\%} \end{array} \right] \begin{array}{l} \text{11} \\ \text{11} \\ \text{52} \\ \text{②---} \end{array}$$

与例 1) 的 ADD 使用合时, 按下图 1) 所示, 由图 2) 的公式, 将数据一个或两个输入给寄存器。之后, 按 F10 键, 回到数据输入方式。



(3) 计算 4Y

$$4Y = \frac{\text{A}}{0.5} = \frac{11}{0.5} = 22 \quad \text{S} = \frac{10}{0.5} = 20 \rightarrow 2$$

$$(5) \begin{array}{|c|c|} \hline 7 & \\ \hline \text{PRNT} & \\ \hline \end{array} \left[\begin{array}{l} \text{REGISTRATION (100\%)} \\ \text{100\%} \end{array} \right] \begin{array}{l} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{52} \\ \text{---} \end{array}$$

$$(6) \begin{array}{|c|c|} \hline \text{INT} & \text{AD} \\ \hline \text{TEST MODE A} & \text{100\%} \\ \hline \end{array}$$

(7) 显示测试脉冲的 SLOPE 上升函数 (SLOPE 的函数)。

(8) 返回到数据输入的数据输入方式。

1.6 高压变压器的检查/调整

1.6.1 十、转印、分离充电器和显影剂正输出的检查/调整

当更换高压充电器等后，请要检查/调整十、转印、分离充电器和显影剂正的输出。这些输出可以用同样的方法进行检查/调整。

测试方式：“IS”中所列出的代码

“38”：主充电辊

“50”：转印电晕辊

“40”：分离充电器

“45”：显影剂正（输出检查使用代码“38”）

- 注：1. 当用一手指触及电极时，请将放电装置（方式“08”，代码“08”）调至“0”。
2. 当进行十、转印电晕充电器输出的调整时，请参考下述几点：
- 如果测试灯在内部（测试代码“05”），请不要用测试代码“09”和“40”。
 - 调整代码“38”和“45”时，在调整会显示灯亮时，请1秒种（在这个期间为测试值）。
 - 在调整电晕灯时，请测试后，请人值才能调整。
 - 为禁止高压一次检测，用不能完成调整会显示灯亮时，请非调整的输出数据可再开电源。
3. 测试输入限制 10 MSZ 输入 10 MSZ 只数字识别板。


(3) 步骤

(1) 处理装置的不干

(A) 将“ \wedge ”/复印/分离电源的输入

(B) 上面用高压变压器输出检查/调整时表如下：

- 将高压分离器中的清洁剂与处理装置，断开以堵塞清洁剂。
- 将高压分离器输出检查/调整时表，并除去堵塞的清洁剂。
- 将高压分离器正确地连接到复印装置上。



(A) 当处理高压变压器输出检查/调整时表如下：

- 从高压分离器中清洁剂与处理装置，断开以堵塞清洁剂。
- 将高压分离器向上盖（盖子）给高压分离器中的复印材料充电。
- 将高压分离器与复印材料连在一起，并给复印装置充电。将连接表正确地连接到复印装置上。

(B) 对于复印装置的输出





- 将处理装置连接到复印机上。
- 将下盖盖紧。

(2) 复制/显示非复印/测试连接到复印机上

- (一) 测试时的 (一) (COM) 为测量时的引脚“1” (左空脚)
- 对于分离电源：(一) 为测试时测量孔。
- 对于复印/分离电源：(一) 为测量时的引脚“2” (最右端)。
- 对于复印装置：(一) 为测试时测量时的引脚“1”。


(4) 数字测交能仪能测的因子有如下：

- 数字直流电压表：DC 1000 V 刻度及
- 数字稳压电源：DC 20 V 刻度档
- 数字分离式电压：AC 30 V 刻度档
- 数字频率计：DC 200 V 刻度档




(4) HI-DI 关断后，DI 灯即亮。

(5) 在同时按下“0”和“5”键的情况下打开 HI-DI 开关，上方的显示屏，指出已选入调整方式。



(6) 用数字键输入调零电压 (38、39、40 或 41)，然后按下 PRINT 键。下方屏幕会显示，并将输入，在 HI-DI 亮起的状态下将电压值存储在通道 1 的寄存器 43 号存储器 (M) 的输入。



(7) 在调整电压测试线的连接

- 0.05 V/5 V，交流电压
- 3.0 V/0.2 V，精密电压源
- AC 0.30 V/0.3 V (有效 RMS) 或 AC 0.37 V/0.3 V (于 0.6 Hz)，交流电压源
- DC 0.50 V/5 V，显示屏显示 (电压 38 用于输出校准，电压 41 用于校准值 0 的输入)。

(8) 如果必须调零，在 ZOOM 键按下一个值 ②。

当完成调零后，按下 INTERRUPT 键为测试器解除，熄灭报警灯，新电压值输入。寄存器 43 号存储器 (M) 中，将出现下面的显示：



[注：当调整分离输出时]

如果存在电压源，在 1 号寄存器，将被校准分离输出。当分离输出为 0 伏时，显示在寄存器 43 号存储器 (M) 中，若要增大分离输出，电压中心分离输出不能增大或减小值太大。

[A] 高压油泵分离输出的调整检查

泵头附近的喷油嘴可能由于各种原因或因交叉安装输出线等引起而堵塞，因此，在开始调整分离输出之前要检查以下内容。

[B] 调整主要检查的项目

- | | |
|----------------|-------------|
| (1) 油门踏板位置 | (2) 油门踏板行程 |
| (3) 泵头位置 | (4) 分离离合器输出 |
| (5) 泵头密封的调色油密度 | (6) 分离离合器输出 |
| (7) 分离离合器油 | (8) 分离离合器输出 |

[C] 输出调整步骤

注意：

- 当发生此原因时：

当在下列调整点出现原因时，先按照下列顺序的调整步骤调整性能。

注：不要降低油门踏板行程，否则，分离离合器油压。

- 不良的分离油：

当不良的分离油注入时，尽管分离离合器油压正常，或者可能，可能使用大量的油时，按照下列顺序的调整步骤调整输出。

注：不要注入过量的油，否则，将产生原因，而且分离离合器油压。

- 当调整分离离合器输出时：

如果在调整点下整个零件上有堵塞，要增大油门输出。但是，增加得过大会导致油门踏板行程，因此调整或者操作时请参照图表。

1.8 反力矩和输入的调整

有关反力矩和输入的调整请参见以下各图：




注：图 1.8.1 中的 1 和 2 为示例性的值。

1.8.1 增益和水平再增益的调整

您已完成了反力矩，或者在调整增益和水平增益中，您将输入下列的增益数据。

增益数据	代码	增益输入	增益值	
增益位置数据	(100%)	60	0 至 40	20
反力矩位置数据	(100%)	61	0 至 40	20
增益位置数据	(200%)	62	0 至 40	20
反力矩位置数据	(200%)	63	0 至 40	20
增益位置数据	(50%)	64	0 至 40	20
反力矩位置数据	(50%)	65	0 至 40	20

图 1.8.2 的增益调整图。



注：增益数据中的 1 和 2 为示例性的值。

[A] 熱點和水平再視率 100% 調整

(1) 按一個實際尺寸能縮小，並檢查熱點和水平再視率。如果需要試本，必須按下面指示來縮小人們的覺察。

- 縮小和水平再視率降低：按電表光線查看數目（從行 01）。
- 縮小和水平再視率增大：增加反身按電表數目（從行 01）。
- 某處良好，但水平再視率降低：增加反身按電表數目（從行 01）。
- 某處良好，但水平再視率增大：降低反身按電表數目（從行 01）。

注：

1. 當縮小輸入或放大的時，表頭顯示再視率電表的讀數，想記憶輸入的數目和表在水平再視率，而反身按電表數目上表頭數目。
2. 在某數目之後，以調動表頭顯示，則再視率表頭。
3. 如果水平再視率不正確（在 100% 內），想再按電表的數目。
4. 此方法將在，在調動表頭數目在表頭數目數目（從行 01）。
5. 對，在 100% 內，在調動表頭（從行 01 內）和水平再視率：縮小或增大，不自動表頭數目和表目，則此正再視率水平再視率表頭數目。

[B] 熱點和水平再視率 200% 調整

(1) 按一個 200% 能縮小，並檢查熱點和水平再視率。

(2) 如果熱點和水平再視率不良，則再按電表數目（從行 01 內）來調動它們，其符號 00 則調動表頭數目。

[C] 熱點和水平再視率 50% 調整

(1) 按一個 50% 能縮小，並檢查熱點和水平再視率。


(2) 如果熱點和水平再視率不良，則再按電表數目（從行 01 內）來調動它們。這不需要調動表頭 04。

1.8.2 光敏板调整

当在出厂时想短个周期时，请按下述的移动电话的装置来完成。

(准备) (在出厂方式“06”下使用代码“60”)


(1) 在同时按下“0”和“6”键时移动电话开机，“TEST MODE mode A.”的画面将会出现。




(2) 输入“60”，按下 PRINT 键，将显示当机反光灯的设置位置 (例如：“60”)，记下这个数字。

(3) 输入另一个值 (在 0 至 40 之间)，并按 + ENTER/PT 键来完成设置，然后按下 ENERGY SAVER 键，并做一分钟左右检查调整。


(4) 重复 (2) 和 (3) 步，直到校正 (出厂的出厂) 为止。当它被取也时，第 0 个值。



(5) 接着，重复 (2) 和 (3) 步，直到校正 (出厂的出厂) 为止。记下此值。





(6) 设置在第 (5) 步的 A 的值，关闭显示器。



(7) 记下此值。

- (8) 通过聚射反光镜聚射的激光束, 通过探测器接收, 扫描在第 (4)、(5) 面 (即: 上下) 位置, 以测定位置。
- 如果 “A” 在 “B” 前: 探测器 A 的方向改变角度。
- 如果 “A” 在 “B” 后: 探测器 B 的方向改变角度。
- (9) 光电探测器报警。
- (10) 在一个双向扫描周期, 扫描高度, 扫描宽度等。





(非必须)

以下步骤的必需 (调整最佳：第1步 → 第2步)。


第1步

如果是透视图情况

按下列方法 (见图 1.8.3)。

如果是垂直情况

按下列步骤进行图像校正 (见图 1.8.3)。



第二步

完成以下部分。


在相反方向上以整圈绕线（如图 2）。

→ 正常绕线


如果了解如何绕线

请写下来（返回 1）。

→ 正常绕线



1.8.4 图像倾斜




如果图像倾斜的边线与水平线不对齐时，即出现图像倾斜的现象，此时通过移动原图标记点来进行调整。

如果是①种情况

• 按照箭头  所指示的方向移动原图标记点




如果是②种情况

• 按照箭头  所指示的方向移动原图标记点



1.8.5 筒头装置的位置调整

- (1) 卸下防尘盖和筒头盖。
 - (2) 松开螺母并沿筒头轴旋转 (2°)。
 - (3) 按安装位置的位置，从筒头轴或筒头轴对面进行调整。
 - 如果筒头的中心向后偏移，通过逆时针旋转筒头轴或筒头轴向前 (逆) 时针旋转头盖。
 - 如果筒头的中心向前偏移，通过逆时针旋转筒头轴或筒头轴向后 (顺) 时针旋转头盖。
- 注：利用筒头轴上的 Line 间隔进行调整。



1.9 光线分布



当在左右视野不同时，如下所示，通过移动左右观察试样光线的分布：

注：在左右视野不同时，必须重新进行校正。所以，调整时请谨慎操作。

（操作步骤）

- (1) 用轻薄的纸片再充做一次复印。
- (2) 前部校正光线分布。
 - 把纸放在手动非驱动上，向非驱动侧移动纸架 1。
 - 关闭电源。
 - 卸下板(固定螺丝(2个))。
 - 通过板(固定螺丝)改变扫描灯板区域的
光线分布。根据固定螺丝的位置。
 - 松开螺丝，根据扫描灯板分布，将箭头
（←）方向移动到调整位置。

- 注：1. 前部调整板控制复印时自由区光线分布。
 2. 调整板（左）调整（左）
 调整板（右）调整（右）




例子 1：当前面太亮时

• 按箭头 (←) 方向移动调整板 (1) 位。

例子 2：当后面太亮时


• 按箭头 (→) 方向移动调整板 (1) 位。



当完成复印调整时，总的亮度可能改变。因此，一定要给一次复印，检查其效果。如有必要，采用“1.4 步骤 6 再调整”进行重复调整。



1.10 鼓和套筒间隙的调整

本机为与东芝其他机型的一致设计，因此不需调整间隙。



1.11 显影器极性位置的调整

- (1) 取出上和下显影器。
- (2) 在新的更换鼓时，由于调体受到干扰，因此取出时和取出后，必须对极性位置进行调整。由于极性的位置已由厂家调整好，因此不需要进行调整。当为拆卸零件时，必须对极性位置进行调整。当为安装时，必须对极性位置进行调整。（在更换鼓时，必须对极性位置进行调整）




显影器极性位置的高度 - H 35.6mm

1.12 刮刀卷筒间隙的调整


所需工具：刮刀刮白头具

步骤：

- 1) 反刮器上涂上防锈油，取出刮刀（2个钢丝），将刮刀材料装好。
- 2) 刮刀材料放在一个平面上。
- 3) 将刮刀平放在试验板上，用夹钳“0.45”固定刮刀卷筒和刮刀头之间的间隙。





- 4) 将刮刀头“0.45”固定到刮刀卷筒上，使之在刮刀头与刮刀头之间的间隙为0.45mm，由刮刀头与刮刀头之间的间隙。
- 5) 重新调整刮刀卷筒的间隙。
- 6) 1) 刮刀头与刮刀头之间的间隙为0.45mm，刮刀头与刮刀头之间的间隙为0.45mm。
2) 当刮刀头与刮刀头之间的间隙为0.45mm时，在刮刀头与刮刀头之间的间隙。
3) 刮刀头与刮刀头之间的间隙，刮刀头与刮刀头之间的间隙。



1.13 ADU 調整

1.13.1 把紙張引向新舊測量位置


当 ADU 进行跟踪延时时, 来自测距单元的测距光点在 45 mm 以内。因此, 我们按下述方法进行调整:
在窗口纸膜的测距引向装置上, 令存储单元的数据引线宽度能保持在 1.5 ± 0.1 mm。又因在这个调整时, 纸带引向装置的前面会露出, 故应防止纸带的移动, 并防止一切防止 ADU。按右侧图示和纸带的图例。



1.13.2 调整ADU的回位偏移

按照图4和表4中规定的公差调整回位偏移。

- (1) 当松开ADU前空上罩5个固定螺栓后，ADU可以在Z方向以公差为±2mm。
- (2) 如果回位偏移过大，把ADU固定设备移到后面相应位置（上下限位块）并拧紧螺栓。
- (3) 如果回位偏移太小，把ADU固定设备移到前面相应的位置（上下限位块），并拧紧螺栓。



1.14 调整纸盒侧偏修


调整纸盒和PHP的侧偏修请参考图4.13.2.1和。

1.15 加热压力的调整


请参考表1-10和图1-15，如果您使用的是复印机设备中其他板，请在第一次安装时施加压力。

(调整方法)

- (1) 打开 RABF 盖，并插入 A3 或 LEDCER 大小的复印纸(全部复印)。
- (2) 当复印纸的前端从纸盘中完全伸出约 50 mm 时，关闭电源开关。
- (3) 等待 20 秒种后，按下打印键。
- (4) 待机器运行平稳后观察复印。
- (5) 如果一切正常就是(被夹住部分)上印以均匀的复印品质。




- (6) 如果 $|D-R| > 0.5 \text{ mm}$ ，则请向与纸架侧上的压力弹簧调整。如果机器上的调整，请调整纸架位置。
- (7) 如果 $|D-R| < 0.5 \text{ mm}$ ，请用尖嘴钳，关上 RABF 盖，并插入 A3 或 LEDCER 大小的复印纸并复印(只打印复印纸)。



1.16 定影器进纸导轨的调整

如果常常发生进影单元纸张倾斜，其原因可能是进纸导轨的四个螺栓，并未正确地紧上（紧固孔上）。然后，请对进纸导轨重新加以调整紧固。



1.17 RADF 及空形的调整

(1) 首先从右缘取出纸片 (RIGHT HINGE)。

注: 将纸片放在图 1.17 (a)。




(2) 将图 1.17 (a) 上放在孔板上, 按 PRINT 键进行复印。
检查复印图像是否清晰。

(3) 如果发生模糊现象, 则按中文字幕内个步骤调整本 RIGHT HINGE 的位置。

注: 调整结束之后, 必须将 LEFT 及 RIGHT HINGE 两个塞好。

图 1.17 (a)



1.18 RADF, EEPROM 初始化及定位传感器的调整


EEPROM 初始化及定位传感器的调整

在进行变更零件 PC 板、定位传感器或生日被选择时，必须对 RADF 及 EEPROM 进行软件设置。
这时，请采用调整方法 (a)。如果不进行此调整，其初始条件将会丢失 (见 P.30页)。

1.19 RADP, 安装磁性门门的方法

拆去并安装在现场门上, 包括增加用于磁体或金属板或, 及有磁场的配合处。安装后应取磁体并目完成。

安装后各端从自由度中减小至 0.5mm。



1.2¹ 铰链高度的 RAOI 调整

凡用铰链时铰链轴面与门铰链轴心 R 之距离如图。

作大铰链高度时铰链一个铰链的铰链轴心 M5X14 (L=14mm)，铰链面与铰链轴心之距离应调整为约 0.5 mm。

铰链面与铰链轴心之距离为 0.0±0.1mm 的公差。

凡用平方式铰链时如下。

第一、用 M5 铰链时如下。




图 1





图 2

1.22 分离区的 RADF 调整

当用标准计数器完成安装后，在分离区磁极间距与供给区的磁极之间，流片与磁极 1mm 的间距内，应调整之在 0.2 mm 以内。

左右对称子，请从右向左按分离区磁极间距与供给区之间的调整，使其可调整为 0.2 mm 以上（参见“从 D 型看”）。



1.23 ADF 的前缘位置的调整

如果从 ADF 接收的数据不在期望的位置上, 那么按下下述步骤进行调整:

1. 在按下复用的数据线上的“写”和“读”按钮之前, 先让电机转动。
2. 在确认 ADF 已恢复正常工作之后, 再输入“8”和“0”并按下 PRINT 键。
3. 要使存储在 ADF 中的数据向前移动, 请输入一个数据在存储器中的数字的位数, 并按下 INTERRUPT 键。如果数据要在 ADF 的存储器中向后移动, 则请输入一个数据在存储器中的数字的位数, 并按下 INTERRUPT 键。
4. 第 1 步—2 的输入为: 0mm 允许输入为 0-15。
4. 将数据存储在存储器中之后, 如果按下 ENERGY SAVER 键, 则系统将进入休眠模式。
5. 从休眠模式中, 用“写”和“读”按钮, 进入复制数据模式。

1.24 ADF 的前缘位置的调整 (在反转时)

在反转中, 如果从 ADF 接收的数据不在期望的位置上, 则按下下述步骤进行调整:

1. 在按下复用的数据线上的“写”和“读”按钮之前, 先让电机转动。
2. 在确认 ADF 已恢复正常工作之后, 再输入“8”和“0”并按下 PRINT 键。
3. 要使存储在 ADF 中的数据向前移动, 请输入一个数据在存储器中的数字的位数, 并按下 INTERRUPT 键。如果数据要在 ADF 的存储器中向后移动, 则请输入一个数据在存储器中的数字的位数, 并按下 INTERRUPT 键。
4. 第 1 步—2 的输入为: 0mm 允许输入为 0-15。
4. 将数据存储在存储器中之后, 如果按下 ENERGY SAVER 键, 则系统将进入休眠模式。
5. 从休眠模式中, 用“写”和“读”按钮, 进入复制数据模式。

1.25 在 2 合一方式下调整原稿之间的间隙

在 2 合一方式下, 调整原稿 ADF 之间的间隙并调整原稿位置。按下下述步骤调整原稿之间的间隙:

1. 在按下“写”和“读”按钮之前, 先让电机转动。
2. 在确认 ADF 已恢复正常工作之后, 输入“8”和“0”并按下 PRINT 键。
3. 调整了稿之间的间隙后, 再输入一个数据在存储器中的数字。如果输入数据为 0, 则输入数字 0 在表示默认值数字。然后按下 INTERRUPT 键。
4. 第 1 步—3 的输入为: 1mm 允许输入为 0-15。
4. 将数据存储在存储器中之后, 如果按下 ENERGY SAVER 键, 则系统将进入休眠模式。
5. 从休眠模式中, 用“写”和“读”按钮, 进入复制数据模式。

定期検査表

区画	検査項目	100/00 合格	100/00 不合格	基準 値	測定日 年月	備考
電力室	1. 電圧	○				
	2. 電流			100		
	3. 三相調度			15		三相電圧不平衡
	4. 電力損失	○		△		12
	5. 接地電	○				
	6. 接地電	○		100.0	○	14
計装	7. 接地	○				
	8. 接地電圧			100.0/100.0		14
送電線	9. 送電線電圧			100		
	10. 送電線	○				
変電設備	11. 変圧比	○	異常			
	12. 変圧比	○				
	13. 変圧比	○				
	14. 変圧比	○				
	15. 変圧比	○				
	16. 変圧比	○				
	17. 変圧比	○				
	18. 送電電圧	○				
	19. 送電電圧	○				異常
	20. 送電電圧	○				
	21. 電圧			△	○	
	22. 電圧変動係数				○	
	23. A/D	○			○	
	24. A/D	○			○	
	25. 三相電圧(電圧変動)				○	
	26. 三相電圧(電圧変動)				○	
	27. 三相電圧(電圧変動)	○	異常	△		
	28. 三相電圧変動	○		△		15
	発電機	29. 電	○			
30. LED 点検結果		○				
31. 電圧変動		○		100.0	○	16
32. 電圧		○				
33. 電圧		○		60.0		17

区划	要点的名称	100000 円未満	100000 円以上	100000 円以上 300000 円未満	100000 円以上 300000 円未満	100000 円以上 300000 円未満
建設費	24. 建築費					
	25. 建設材料			100		10
	26. 建設費	○		△		10
	27. 労務	○或A		△		
設備費	28. 構築物	A		80△		
	29. 構築物	A		80△		
	30. 構築物	A		80△		
	31. 構築物	A		80△		
足部費	4. 印刷機の部品費(労務)		W			
	42. 定価	A		△		
	43. 定価	○		△		
	44. 定価	○		△		
	45. 定価	○		△		
	46. 定価	A		80△		
	47. 労務(印刷)	○或P		100		10
	48. 労務(印刷)	○或P				
	49. 労務(印刷)	○或P		100		10
	50. 労務(印刷)	○或P		100		10
	51. 労務(印刷)	○或P		△		
	52. 労務(印刷)	○或P		80△		10
	53. 労務(印刷)	○或P				
	54. 労務	A				
	55. 労務(印刷)	○或P		△		10
	修繕費	56. 印刷機の部品費		W	100	
57. 印刷機の部品費 (印刷機の部品費)			S			
58. GCM部品(印刷機の部品費) (印刷機の部品費)			S			
59. 印刷機の部品費(印刷機の部品費)			S			
60. 印刷機の部品費(印刷機の部品費)			W			10
61. 印刷機の部品費(印刷機の部品費)			W			10
其他	62. 印刷機の部品費		W			10

ADU

区划	要点的名称	50000 円未満	50000 円以上	50000 円以上 100000 円未満	50000 円以上 100000 円未満	50000 円以上 100000 円未満
ADU	21. 構築物	A		50△		
	22. 構築物(土)	A		50△		
	23. 構築物(土)	A		50△		
	24. 構築物	A		80△		
	25. 構築物	A				
	26. 構築物	A				
	27. 構築物	○				
	28. 構築物	○				
	29. 構築物	○				

印刷費: 无





図 10




11E

RAID-

	部品名称	450K	100K	寸法表	
				寸法	英寸
(R1)	总长度		C1	4	10
(R2)	总宽度		C1	4	28
(R3)	定位孔		C1	-	41
(S4)	反焊脚		C1	23	14
(S5)	焊脚距		C1	23	14
(P1)	分向距	史丹	C1	41	32
(H1)	轴间距		C1	44	24
(S1)	洞		C2	46	1
(S2)	空位间距		C3	41	7
(S3)	式：空位距		C3	41	9
(S3)	空位间距		C3	41	17
(S4)	焊脚间距		C3	43	16

注：※ 1000系列

- C1 英寸（英寸）
- C2 英寸（英寸）
- C3 英寸（英寸）



运输检查“内注”列中的项目说明

*1 合格证

用投币器后五十日有效的合格证。如果由于纸版与硬币面额不相符，纸币识别系统就已经禁止了，请更换纸版，不管做过多少次复印。

*2 硬币识别

如果可以识别的硬币种类，发生变更时，应做多少张复印。

*3 分离纸

如果分离纸已经损坏，请更换纸版。不管做过多少次复印。
此外，请检查mm表示，箱盖纸版，箱盖识别纸版。此外，在特设的箱盖纸版或空时，一定要把箱盖纸版（识别纸）印刷分离纸。

*4 纸

请参考3.1章“检查和更换纸版”。

*5 空气过滤器

如果空气过滤器脏了，请更换它。

*6 硬币识别纸

用器可以在有问题的纸币的识别表上识别和打印的。

*7 纸版

从主电源上取下插头，并取出纸版并更换。

*8 识别纸版

更换识别纸版后，一定要对识别纸版的识别纸版进行识别。

*9 前盖护板

无法从硬币槽中取出纸币时，请更换。

*10 识别纸

*11 识别纸
*12 识别纸


请参考3.4章“检查和更换识别纸版”。

*13 字表


如果识别纸的识别纸版，不管做过多少次复印都无法识别，如果识别纸版纸版的识别纸版损坏，识别纸版损坏。

因此，请从识别纸版纸版中取出，并更换这个纸。

*15 圧着コネクタの取付け位置を指定する（図9.3.3.10）。



*16 圧着コネクタ（図9.3.3.10）を
圧着コネクタの取付け位置に取付ける。



2.4 加油周期表

* 号码	要油的项目	油的名称	加油周期	
			复印数 x 1000	
46	印刷系统传动齿轮 (再生)	白色润滑油	100	
57	印刷系统传动齿轮 (再生和支撑架轴)	齿轮油	60	
58	CLAW 夹包 (包括滚筒部分和定影器)	齿轮油	100	
59	支撑架轴 (上压机、生活传动)	齿轮油	100	
60	定时传动轴	白色润滑油	100	
61	彩色电地泵传动齿轮	白色润滑油	100	
62	打印键部分	白色润滑油	100	

* 表中的号码与定期检查表中的号码相同。

注：不要添加润滑油。参见维修手册。

2.5 易处理部件和消耗品的更换时间表

* 号码	零件名称	代号	更换周期 (分钟) 数 x 1000	部数	
				A	B
2	上 (箱盖) 密封	DL-4560D	100	33	4
3	彩色内袋	TB-2060	75	25	3
6	分离爪 (箱盖轴)	K-CLAW-DRUM 190	100	29	24
8	鼓	GD-4560	100	35	1
9	气泵过滤器	FLR 12X12-21A	100	4	16
31	东京墨线 (主充电器)	WIRE-CL-060-353	150	21	6
	充电源 (复印/分离)	WIRE-CH-060-353	150	22	9
33	橡胶 (充电源)	GRLD 210	150	21	9
35	橡胶衬套	D-4560	100	101	7
38	压纸器 (纸盒)	K-ROL-PICK-UP	100	12	13
	材料架 (旁路)	K-ROL-PICK-BYP	100	15	13
39	供纸架 (纸盒)	K-ROL-FEED	100	12	18
	供纸架 (旁路)	K-ROL-FEED-B	100	15	25
40	分离爪 (纸盒)	K-ROLL SPY	100	12	29
46	分离架 (旁路)	K-PAIN-SPY-BYP	100	15	39
47	压纸器 (HPR)	TR-4560 O	750	26	13
48	压纸器 (HPR)	HR-4560-L	320	26	8
50	压纸器 (HPR)	SA 460BH	100	26	37
52	分离爪 (HPR)	SCRAPER TR 2:3	100	27	25
56	压纸器 (HPR)	H-4560H	100	26	39
71	ADH 压纸器	K-ROL-PICK-ADH	80	53	32
72	ADH 压纸器 (旁)	K-ROL-FEED-ADH-M	80	52	27
73	ADH 分离爪	K-ROLL SPY	80	57	16
81	RADH 分离架 (旁路)	RAD-SPY	150	41	39

* 表中的号码与定期检查表中的号码相同。

** 表示多批次零件的根数。

2.6 夾具列表

名稱	數量	
	個	塊
自來夾具	188	-
攝影機自來夾	133	2
掛機鎖扣封鎖	100	6
純圓釘夾具(天)	100	3
純圓釘夾具(地)	100	18
梳刀套自來夾	100	4
圓板割線夾具	100	5
攝影器輪夾具	100	7
三爪鉗止和蓋夾具	100	8

3. 保管和处理消耗品的注意事项

3.1 保管余量消耗品的注意事项

A. 试剂和标准溶液

将试剂和标准溶液存放在阴凉处(低于 35°C (95°F))的地方。在运输过程中防止剧烈晃动和震动。

B. OPRC 液

与试剂瓶上标签保持一致，瓶头应存放在阴凉且远离阳光直射的地方。一旦用完应存放在阴凉处，在化学药品室/化学气体室内存放。

C. 试剂瓶盖和样品瓶瓶盖

未开封的试剂瓶应存放在阴凉且远离阳光直射的地方。瓶盖应存放在阴凉处，在化学药品室/化学气体室内存放。

D. 其他试剂的存放

请查看试剂瓶盖上的说明以了解对化学药品和/或化学气体的要求。

E. 废弃物

请参见法规中有关处理废弃物的规定。

工作结束后，一定要将试剂存放在密封容器中，并密封及冷藏。由于试剂可能因长时间存放而变质，或者因挥发、泄漏或反应而变质，请务必按照各自规定，并遵照盒盖上的说明。还应参阅法规中这些规定。

3.2 检查和清洁 OPRC 液

A. 外置的流量控制

(1) 流量的控制

如果流量控制阀得到妥善维护，流量控制阀将保持最佳性能，从而获得最佳的灵敏度。因此，流量控制阀必须定期维护。

(2) 防止杂质和颗粒物

由于 OPRC 液更加粘稠，因此与水和酒精的混合物一定是小心制备，以及通过其自身的自然沉淀物和其他杂质。一定要在瓶和分液瓶的整个生命周期内保持清洁。

注：1. 向溶剂中添加任何物质，都会引起试剂浓度和/或流量的变化。请务必定期测试试剂浓度和/或流量。

2. 当试剂浓度和/或流量发生变化时，它可能会影响检测结果。此外，试剂浓度和/或流量，可能会导致发现时间 (RT) 与预期的值不同。一定要定期检查流量和 RT 值。

- (3) 传感器的安装位置应存放在避免把材料变者在可能遭受高温、高湿度，及有非产品产生气体的地方。不要长时间地暴露在潮湿的环境下，否则可能会腐蚀，以致不能在安装到机器里时立即产生足够的可操密度。
- 注意：这些限制能限制传感器的使用寿命。
- (4) 环境清洁
安装时，用指定的清洗剂在指定的表面，擦净一块区域的油污和垢，以免不小心由于清洁剂和溶剂使传感器的表面。
- 在安装之前还要取下其它一些部件，以防它们被损坏。
- 一定不要使用酒精，虽然它有时确实具有有机溶剂功能，因为它可能在不久后开口。
- (5) 修复 OPC 传感器的原理
如果表面有涂层，在清洗时，在不同区域就不会产生足够干净。此外，清洁剂也会把玻璃坏，所以有必要用一个新传感器。
- (6) 使用用过的 OPC 器
关于如何和如何使用 OPC 器，请阅读相关的产品说明书和手册。

3.3 检查鼓的清洁刮板

- (1) 检查的步骤如下：
检查步骤如下：因为清洁刮板的寿命取决于使用状况
- ① 不允许硬物击打或刮伤刮板边缘。不要用手摩擦边缘。
 - ② 不要让油（或手指印等）留在边缘上。
 - ③ 不要让溶剂（酒精等）加到边缘上。
 - ④ 不要让边缘上沉积灰尘（灰尘等）。
 - ⑤ 不要把刮板放在靠近热源的地方。

3.4 检查和更换清洁毛毡垫

(1) 检查的注意事项

① 检查方向(如箭形符号)是否与箭形在位置。

(2) 清洁毛毡垫的检查步骤

用肉眼检查下压皮面颜色(和的红色系判定)。当加热靴在重量测定时，清洁毛毡垫可能已烧到色引开始。如果这样，请更换清洁毛毡垫。

清洁毛毡垫由于长期加热用热量的热冲击而变色的。因此，在最大约1,600°C(3,000°F)或1年后最好更换毛毡垫。

3.5 检查和高洁上、下加热器

(1) 检查的注意事项

A 上加热器

① 不要热油(手指中指)摸上加热器上。

② 不要用手心，不要也碰热油打乱脚加热器，因为在加热器底部周围及边缘部分被加热，如果碰热油，将导致烫伤等。

B 下加热器

① 不要用手(手指中指)摸下加热的表面。

(2) 检查

① 检查加热器是否被破坏或状态，如有必要，请修理或更换之。

② 检查加热器并检查是否过热。

③ 检查清洁毛毡垫的清洁情况。

④ 检查加热器是否与加热器接触良好。

⑤ 检查加热器周围的衣服情况。

⑥ 检查上、下压的可动部分是否。

⑦ 检查加热器是否过热。

(3) 加热器的高洁步骤

当加热器变脏时，会引上问题。在这种情况下，可视情况或者用超值的加热器清洁剂“K360”擦印擦表面。为使清洁效果良好，最好在它仍然热的状况下清洁加热器。

注：请勿用手摸，手指不要碰加热器表面(清洁后)，及手指容易受伤。不要在加热器上摸(是油)。

MEMO