

本站大部分资源收集于网络，只做学习和交流使用，版权归原作者所有。若您需要使用非免费的软件或服务，请购买正版授权并合法使用。本站发布的内容若侵犯到您的权益，请联系站长删除，我们将及时处理。下图为站长及技术的微信二维码



| | |
|--|------------|
| 6.17 鼓热敏电阻 | 58 |
| 6.18 消电灯 | 59 |
| 6.19 废粉通道桨片检测传感器 (S9) | 59 |
| 6.20 废粉量检测传感器 (S36) | 60 |
| 6.21 废粉搅拌电机 (M7) | 60 |
| 6.22 鼓切换单元 (黑白/彩色切换单元) | 61 |
| 6.23 鼓切换检测传感器 (S11) | 61 |
| 6.24 鼓切换电机 (M3) (黑白/彩色切换电机) | 62 |
| 6.25 进纸/显影电机 (M2) | 62 |
| 6.26 显影驱动单元 | 63 |
| 6.27 加粉电机组件 | 64 |
| 6.28 加粉电机(M8, M9, M10, M11) | 64 |
| 6.29 臭氧过滤器 | 65 |
| 6.30 臭氧排气风扇 (F2) | 65 |
| 6.31 吸气风扇 (F3) | 67 |
| 6.32 电源板/冷却风扇 (F8) | 67 |
| 6.33 鼓驱动齿轮 | 67 |
| 6.34 显影驱动齿轮 | 68 |
| 6.35 主电源开关 (SW4) | 69 |
| 6.36 显影单元冷却风道 | 69 |
| 6.37 显影单元冷却风扇 (F5) | 70 |
| 6.38 温/湿度传感器 (S10) | 71 |
| 七、转印单元 | 72 |
| 7.1 转印清洁单元 | 72 |
| 7.2 转印清洁刮板/刮板密封片/回收刮板 | 72 |
| 7.3 转印带单元 | 73 |
| 7.4 转印带 | 74 |
| 7.5 转印清洁单元接触辊 | 75 |
| 7.6 转印驱动辊 | 75 |
| 7.7 第一转印辊 | 76 |
| 7.8 第二转印辊 | 76 |
| 7.9 第二转印辊单元 (TRU) | 77 |
| 7.10 纸张粘附传感器 (S18) | 77 |
| 7.11 第一转印连接/释放离合器 (CLT2) | 78 |
| 7.12 第一转印辊状态检测传感器 (S12) (一转连接/释放检测传感器) | 79 |
| 7.13 鼓/转印电机 (M6) | 79 |
| 7.14 鼓/转印驱动单元 | 80 |
| 八、图像质量控制部分 | 81 |
| 8.1 图像质量控制单元 | 81 |
| 8.3 图像套色传感器 (前侧) (S7) | 81 |
| 8.4 套色传感器 (后侧) /图像质量控制传感器 (S8) | 82 |
| 8.5 定位通过传感器 (S6) | 82 |
| 九、定影单元 | 83 |
| 9.1 定影单元 | 83 |
| 9.2 前侧盖板 | 84 |
| 9.3 后侧盖板 | 84 |
| 9.4 分离爪 | 85 |
| 9.5 分离导板 | 85 |
| 9.6 出口传感器 (S13) | 86 |
| 9.7 纸张出口导板 | 86 |
| 9.8 定影带 | 87 |
| 9.9 定影带润滑片/定影带清洁润滑 PAD 件 | 89 |
| 9.10 中央热敏电阻 (THM1) /边缘热敏电阻 (THM2) /热保险 (THMO1) | 90 |
| 9.11 压力辊 | 90 |
| 9.12 IH 线圈 | 91 |
| 9.13 定影带转动检测传感器(S27) | 93 |
| 9.14 压力辊连接/释放检测传感器 (S29) | 93 |
| 9.15 定影电机 (M4) | 94 |
| 9.16 定影驱动单元 | 94 |
| 9.17 压力辊连接/释放电机 (M13) | 96 |
| 9.18 IH 板冷却风扇(F6) | 97 |
| 十、纸张出口及反转单元 | 99 |
| 10.1 反转单元 | 99 |
| 10.2 纸张出口单元 | 100 |
| 10.3 下出口辊 | 100 |
| 10.4 反转电机 (M5) | 101 |
| 10.5 反转门电磁铁 (SOL2) | 102 |
| 10.6 出口冷却风扇 (F7) | 102 |
| 十一、ADU 单元 | 104 |
| 11.1 ADU 单元 | 104 |
| 11.2 旁路进纸离合器 (CLT3) | 105 |
| 11.3 输纸单元 | 105 |
| 11.4 ADU 导板组件 | 106 |
| 11.5 ADU 中间盖板 | 107 |
| 11.6 ADU 控制板 | 108 |
| 11.7 ADU 电机(M12) | 108 |
| 11.8 ADU 入口传感器 (S14) | 109 |
| 11.9 ADU 出口传感器 (S15) | 109 |
| 11.10 ADU 输纸辊 (上辊和下辊) | 109 |
| 11.11 反转传感器 (S26) | 110 |
| 11.12 ADU 连锁开关 (SW3) | 110 |
| 11.13 出口冷却风扇 (M14) | 111 |
| 11.14 定影冷却风扇 2 (F9) | 111 |
| 十二、电路板相关 | 112 |
| 12.1 SYS 板盖板 | 112 |
| 12.2 SYS 板冷却风扇 (F1) | 112 |
| 12.3 硬盘 (HDD) | 112 |
| 12.4 SYS 板 | 113 |
| 12.5 SYS 板组件 | 114 |
| 12.6 LGC 板 | 115 |
| 12.7 IH 板 | 116 |
| 12.8 电源板 | 117 |
| 12.9 高压板 | 117 |
| 12.10 SRAM | 118 |
| 12.11 内存 | 118 |
| 12.12 EEPROM | 119 |
| 12.13 PFC 板 | 119 |
| 12.14 FIL 板 | 119 |
| 12.15 CTIF 板 | 120 |

一、盖板

1.1 前盖板

1、打开前盖板[1]




2、断开支撑条连接[2]

3、从前下方向角度取下前盖板[1]

1.2 左侧盖板

1、打开前盖板，抽出第一纸盒



2、拧下八颗螺丝，拆下左侧盖板[1]

[2]2 颗 M4X8 [3]6 颗 M3X8

1.3 接收托盘 (内托纸盘)

1、拆下左侧盖板

参考“1.2 左侧盖板”



2、拆下接收托盘[1]


1.4 托盘后盖板 (内托纸盘后盖板)

1、拆下接收托盘

参考“1.3 接收托盘”

2、拆下左侧后盖板

参考“1.6 左侧后盖板”



3、拧下一颗螺丝，向左滑动并取下托盘后盖板



注意：安装托盘后盖板时，注意将卡销[2]卡入[3]内

1.5 左侧上盖板



1、拧下两颗螺丝，取下左侧上盖板[1]

1.6 左侧后盖板

1、拆下左侧盖板
参考“1.2 左侧盖板”



2、拧下三颗螺丝，提起并取下左侧后盖板[1]

1.7 接收后盖板

1、打开侧门



2、拧下一颗螺丝，取下接收后盖板[1]

1.8 后侧左盖板



1、拧下三颗螺丝，向后侧滑动并取下左后盖板[1]

1.9 右侧上盖板


- 1、拆下右后盖板
参考“1.11 右后盖板”



2、拧下三颗螺丝，提起并拆下右上盖板[1]

1.10 右侧前盖板

- 1、打开前盖板
- 2、拉出第一和第二纸盒



3、拧下两颗螺丝，提起并取下右侧前盖板[1]

1.11 右侧后盖板


- 1、打开取卡纸盖板
- 2、打开侧盖板



3、拧下四颗螺丝并取下右侧后盖板[1]

1.12 前侧上盖板

- 1、去掉两颗螺丝垫帽



- 2、拧下三颗螺丝，向左侧滑动并拆下前侧上盖板[1]

1.13 控制面板下盖板



- 1、翻起控制面板至水平位置



- 2、拧下两颗螺丝，拆下控制面板下盖板[2]

1.14 前侧右盖板


- 1、拆掉控制面板下盖板
参考“1.13 控制面板下盖板”
- 2、打开前盖板



- 3、拧下一颗螺丝，向上提起并拆下前侧右盖板[1]

1.15 后侧上盖板


- 1、拆下 RADF/DSDF 或稿台盖板
- 2、拆下左侧上盖板
参考“1.5 左侧上盖板”
- 3、拆下右侧上盖板
参考“1.9 右侧上盖板”




- 4、拧下两颗螺丝并取下后侧上盖板[1]

注意：如果安装有稿台盖板，需要拆下两处支架


1.16 顶部后盖板



- 1、如果安装了输稿器，需打开线束盖板[1]，并断开线束[2]
- 2、如果安装了 DSDF 需要断开两处线束



- 3、拆下线束盖板[4]



- 4、拧下三颗螺丝，拆下后上盖板[5]

1.17 后盖板



- 1、拧下六颗螺丝，拆下后盖板[1]

1.18 前盖板开关 (SW1)

- 1、拆下前盖板
参考“1.1 前盖板”



- 2、拧下一颗螺丝，拆下前盖开关支架[1]



3、断开一个连接线束并取下前盖板开关[2]

1.19 前盖板连锁开关 (SW2)

注意：如果在更换或安装联锁开关时没有正确安装，设备可能无法正常工作，如果在这种情况下进行设备维护，可能因接触带电部分被电击，为了避免这种情况，一定要正确安装前盖板连锁开关。

1、拆下前盖板

参考“1.1 前盖板”

2、拆下废粉盒


参考“6.1 废粉盒”



2、拧下八颗螺丝并拆下内部盖板[1]



3、拧下一颗螺丝并拆下前盖板连锁开关支架[2]



4、拧下两颗螺丝，断开两处线束[3]，并拆下前盖板连锁开关[4]

二、控制面板

2.1 控制面板单元

1、拆下前侧上盖板


参考“1.12 前侧上盖板”




2、压下控制面板[1]




3、拧下一颗螺丝并取下接地线束[2]



4、拧下两颗螺丝。滑动并拆下整个控制面板单元[1]



5、拧下四颗螺丝。




6、抬起两侧铰链，取下铰链盖板[3]。




7、翻下一侧铰链




8、从线束夹中取出 USB 线束和信号线束[4]。



9、拧下六颗螺丝，取下盖板[5]。




10、从线束夹中释放线束并断开两处接口[6][7]，取下 USB 及信号线束[4]




注意：断开线束接口[7]时，需要先释放两侧卡扣。

2.2 KEY 板/按键板

1、取下控制面板单元。
参考“2.1 控制面板单元”



2、断开线束[2]，拧下两颗螺丝，取下 KEY 板[1]。



注意：断开线束时，需要先将线束的搭扣[2]提起。




3、取下六个按键。




2.3 DSP 板


1、取下控制面板单元。
参考“2.1 控制面板单元”




2、拧下四颗螺丝，取下支架[1]




3、取下贴片弹簧[2]，断开箭头所示线束连接以及线束[3][4][5]，取下 DSP 板[6]



注意：断开扁平线束[3]时，需要先按箭头方向提拉两侧搭扣。



断开扁平线束[4]时，需要先按箭头方向提起搭扣[7]。




断开扁平线束[5]时，需要先按箭头方向提起搭扣[8]。

三、扫描单元

3.1 原稿玻璃

1、拆下右上盖板。

参考“1.8 右上盖板”




2、拧下两颗螺丝，取下原稿玻璃[1]和[2]。注意：拆装后装回时注意原稿玻璃[2]务必要完整的位于原稿玻璃[1]一侧的限位块下方。

3.2 透镜单元盖板

1、拆下原稿玻璃。

参考“3.1 原稿玻璃”



2、拧下一颗螺丝，然后沿箭头所示方向滑动盖板即可取下透镜单元盖板[1]。

3.3 自动原稿尺寸检测传感器-1 (S24)


1、拆下透镜单元盖板。

参考“3.2 透镜单元盖板”

参考 03 测试代码

自动原稿检测传感器-1


FS-03-传真-开-5-D (有原稿/无原稿)




2、拧下一颗螺丝，断开线束[1]，取下自动原稿尺寸检测传感器-1[2]


3.4 CCD 透镜单元

1、拧下一颗螺丝，将自动原稿尺寸检测传感器连同支架[1]一同取下。






2、翻起搭扣，断开扁平线束[2]。



注意：在取下扁平线束时，需要向上提起约7°的角度。装回时，水平插入即可。注意不要用力过猛。



3、拧下三颗螺丝，取下CCD透镜单元[3]。注意：A、CCD透镜单元属于精密仪器，无法在场地上进行光学调整



B、拆下CCD透镜单元之前，建议做好相关刻度标记[4]。
C、CCD透镜单元上的七颗红色螺丝不可拆卸。

3.5 扫描架初始位置传感器 (S23)

1、拆下原稿玻璃。

参考 “3.1 原稿玻璃”


2、拆下后上盖板。

参考 “1.14 后上盖板”

参考 03 测试代码

扫描架初始位置传感器

FS-03-传真-开-5-H 初始位置/其他位置



3、断开线束，松开三处卡扣，取下扫描架初始位置传感器[1]。

3.6 曝光灯 (EXP)

1、拆下原稿玻璃和前上盖板。

参考 “3.1 原稿玻璃” 和 “1.2 前上盖板”

2、将扫描架[1]移动到可以从支架一侧观察到安装孔的位置。






注意：移动扫描架需要通过旋转驱动滑轮来实现。不要用手直接推动扫描架。



3、拧下一颗螺丝。



4、断开线束连接[3]，如箭头所示方向滑动曝光灯[2]前侧部分，然后取下曝光灯



注意：更换曝光灯之后，需要执行FS-05-3270。

3.7 扫描电机 (M1)

1、拆下后上盖板。

参考 “1.14 后上盖板 ”

2、取下后盖板。


参考 “1.15 后盖板”

参考 03 测试代码


FS-03-261 扫描电机开启 (在极限位置自动停止)




3、断开一处线束。



4、拧下两颗螺丝，连同支架[1]一起取下扫描电机。
注意：装回扫描电机时，需要使用扫描皮带调整夹具。





5、拧下两颗螺丝，取下扫描电机[2]。

3.8 稿台盖板传感器 (S21、 S22)


1、拆下后上盖板。

参考“1.14 后上盖板”

参考 03 测试代码

稿台盖板传感器


FS-03 传真开-5-G 稿台盖板打开/稿台盖板关闭



2、拧下四颗螺丝




3、拧下一颗螺丝



4、断开两处线束，取下稿台盖板传感器支架[1]。

注意：安装时注意线束不要接错。



5、释放三处卡扣，取下稿台盖板传感器-1[2]和-2[3]。


3.9 扫描架-1

1、拆下原稿玻璃

参考“3.1 原稿玻璃”

2、拆下前上盖板

参考“1.11 前上盖板”




3、将扫描架-1 移动到左侧极限位置，确保通过支架孔[2]能够看到扫描架-1 上的螺丝




注意：移动扫描架-1 时请使用转动驱动滑轮[3]来实现




4、透过支架孔[2]拧下两颗螺丝



5、从扫描架-1 上断开线束[4]并从线束导轨[5]中释放



6、将扫描架-1 的前侧沿箭头方向移动并取下，注意不要触碰到反光镜



注意：安装时注意检查钢丝绳是否异常缠绕，线束是否会被卡住


3.10 钢丝绳，扫描架-2

A、钢丝绳，扫描架-2


1、拆下扫描架-1

参考“3.10 扫描架-1”

2、将扫描架-2 移动到中间位置




3、将钢丝绳固定夹具[2]安装到滑轮[1]上以防止钢丝绳脱落



4、拆下前后侧的张紧弹簧[4]，

5、拆下扫描架钢丝绳[5]



6、转动扫描架-2[2]并拆下，注意不要触碰或单独拆装反光镜

B、安装钢丝绳

1、如右图所示顺序安装扫描架钢丝

[1]驱动滑轮

[2]钢丝

[3]扫描架-2


[4]惰滑轮

[5]挂钩


[6]张紧弹簧

[7]前侧

[8]后侧



注意：由于使用张紧弹簧，扫描架钢丝的张力不需要人工调整，但要保证钢丝绳缠绕正常



C、滑轮上的钢丝绳绕线

1、将钢丝绳中心位置的3mm直径的钢球[1]嵌入驱动滑轮中心对应的孔中，有搭扣[2]的一端面向外侧

2、将钢丝分别沿着滑轮向前侧[3]和后侧[4]缠绕三圈



[7]为黑色

[8]为银色

注意：- 避免不同圈的钢丝相互交叉缠绕

- 缠绕时要拉紧使得钢丝紧密贴合滑轮


- 保证不同圈之间没有间隙



3、绕完钢丝之后，使用夹具固定以防松垮，注意夹具方向

3.11 扫描防潮加热器 (DH1)


- 1、拆下原稿玻璃
参考“3.1原稿玻璃”



2、断开一处线束[1]



3、拆下扫描防潮加热器[1]




四、数据写入部分


4.1 激光冷却风扇单元

1、拆下左侧盖板

参考“1.2 左侧盖板”




2、断开一个连接[1]，按下压杆[2]并拆下激光冷却风扇单元[3]





4.2 激光冷却风扇

1、拆下激光冷却风扇单元


参考“4.1 激光冷却风扇单元”



2、释放 6 处卡扣[1]，释放两个扣[2]，拆下 F 型激光风道[3]



3、释放两处卡扣及连接线束[4]，拆下 R 型激光风道[5]。从 R 型激光风道[5]上释放线束[6]



4、从 R 型激光风道上拆下激光冷却风扇[7]

4.3 激光单元


1、拆下激光冷却风扇单元

参考“4.1 激光冷却风扇单元”



2、断开扁线[1]


注意安装时不要损坏扁线接触点并保证扁线正确安装。



注意：4505AC/5005AC：3 根扁线




注意：2505AC/3005AC/3505AC：2 根扁线




注意默认螺丝在 A 位置。如果需要进行激光单元倾斜调整，请参考机型培训资料或中文便携手册。



3、释放线束扣[3]，并且断开连接[4]



4、拧下两颗螺丝



5、从支架中移出激光单元固定支架[5]



注意：处于移出状态的激光单元固定支架



6、手指按住支架[6],将激光单元[7]向左轻轻移动
注意安装时不要碰触或损坏扁线接口




请握住激光单元的中间位置。注意不要用手指弄脏激光单元狭缝玻璃。注意不要让激光单元受撞击。现场不要拆装激光单元。



7、拆下整个激光单元[7]



安装时注意扁线线束均卡在卡扣[8]中



安装扁线注意用力完全垂直装入。确认记号安装线水平并完全卡入卡槽内。


4.4 激光扁线/LRL 板

1、拆下激光单元

参考“4.3 激光单元”




2、从卡扣[1]中释放扁线




3、从 LRL 板中断开扁线[2]


注意不要直接用手碰触 LRL 板上的激光二极管及其他电子元器件。



4、从两个扣中取下 LRL 板[4]



5、从 LRL 板中断开扁线连接



安装线束注意要对准相应的标记



五、纸路系统

5.1 旁路单元

1、拆下右前盖板。


参考“1.14 右前盖板”

2、拆下右后盖板。


参考“1.11 右后盖板”



3、拧下四颗螺丝，取下支架[1]



4、为了释放旁路单元[2],需要将前后侧的销子[3]滑动至连杆[5]的销孔大直径一侧。




5、取下臂杆[6]和纸张连接/释放杆[7]



6、断开一处线束连接，取下旁路单元[2]

5.2 旁路进纸辊


1、打开旁路托盘。



2、将纸张连接/释放拨杆[1]置于释放位置




3、将限位块[2]转动到图中位置取下



4、向后侧按压套圈[3]以释放锁扣



5、向外拉出并取下旁路进纸辊[4]



注意：安装旁路进纸辊时，注意观察辊和复合机上对应部位的啮合是否完整

5.3 旁路分离辊


1、拆下旁路进纸辊。

参考“5.2 旁路进纸辊”

注意：安装时，注意不要弯折薄膜片。


注意不要沾上油污，杂质等。

注意不要将零件掉入设备中




2、提起旁路分离辊[1]并取下






注意：当更换零件或进行保养时，需要在分离辊两侧轴套上各添加一粒米大小的润滑油脂（摩力克 HP-300）

5.4 旁路纸张宽度检测 PC 板（SFB 板）



1、抽出旁路滑动托盘[1]



2、拧下 1 颗螺丝取下旁路纸张宽度检测板（SFB 板）盖板



注意拆下 SFB 板时，防止白色齿轮掉落



3、断开线束连接，取下纸张宽度检测PC板[1]

5.5 旁路进纸传感器 (S16)


1、拆下输纸单元

参考“10.3 输纸单元”


参考 03 测试代码

旁路纸张空检测传感器

FS-03 ALL OFF 2-E 无纸/有纸




2、取下限位块[1]




3、向后侧按压套圈[2]以释放锁扣


4、取下旁路进纸辊[3]



5、取下卡扣[3]，向前侧移动抽出轴[4]，取下轴套[5]



6、从线束导轨中释放线束并断开线束接口[6]，取下旁路进纸传感器[7]及臂杆[8]



5.6 侧盖板开关 (SW5)

1、打开侧盖板



2、松开两个卡扣，拉出侧盖板开关[1]。断开线束并拆下

5.7 定位传感器 (S19),进纸传感器 (S20)


1、拆下 ADU

参考 “11.1 ADU”


参考 03 测试代码

定位传感器 FS-03 ALL OFF 9-A 无纸/有纸

进纸传感器 FS-03 ALL OFF 9-B 无纸/有纸



3、拧下 4 颗螺丝，拆下支架[1]




3、拧下1颗螺丝


4、释放2个卡扣[2]，向前侧滑动输纸导板[3]并取下




5、从线束扣中释放线束并断开一个连接[4]




6、拧下1颗螺丝



7、压下卡扣[5]，向前侧滑动拆下纸张导板[6]



8、释放2处卡扣，拆下传感器支架[7]




9、断开两个连接[8]，拆下进纸传感器[9]和定位传感器[10]
安装时，注意区分线束的颜色。


5.8 定位辊（设备一侧）

1、拆下定位电机

参考“5.36 定位电机（M14）”




2、拆下1个衬套[1]和1个齿轮[2]



3、打开侧盖板

5、拆下卡扣[3]、向后侧移动并取下定位辊轴[4]




5、拆下2个衬套[5]、1个齿轮[6]、1个销子[7]、1个E型环[8]，拆下定位辊[9]


5.9 定位辊（ADU 一侧）

1、拆下第二转印辊单元

参考“7.9 第二转印辊单元”




2、拧下一颗螺丝[11]，按下弹簧的同时，沿箭头方向滑动支架[1]，使之与槽口[2]对齐，取下支架[1]和弹簧





3、拧下一颗螺丝[12]，按下弹簧的同时，沿箭头方向滑动支架[3]，使之与槽口[4]对齐，取下支架[3]和弹簧



4、取下支架[5]、1 轴套[6]、1 齿轮[8]和 1 叶片弹簧[7]



注意安装时黑色弹簧[9]在后侧，叶片弹簧[10]在前侧



注意：安装齿轮[8]、轴套[6]和叶片弹簧[7]的方向及顺序如图

5.10 卡纸排除盖板



1、打开卡纸排除盖板[1]



2、断开1个连接[2]，取下限位器[3]



3、超前侧方向，压下后侧铰链，拆下卡纸排除盖板[5]

5.11 输纸辊

1、拆下输纸离合器 L

参考“5.33 输纸离合器L”

2、拆下进纸驱动单元


参考“5.37 进纸驱动单元”

3、拆下右前盖板


参考“1.10 右前盖板”

4、拆下ADU单元

参考“11.1 ADU单元”



5、拧下4颗螺丝并取下支架[1]




6、拧下1颗螺丝


7、释放2卡扣[2]，向前侧滑动并取下输纸导板[3]



8、拆下卡扣[4]



9、向前侧滑动衬套[5]，拆下输纸辊轴[6]




10、拆下2衬套[7]，1卡扣[8]，1E型环[9]和1齿轮[10]

5.12 卡纸排除盖板打开/关闭开关 (SW20)


1、拆下卡纸排除盖板。

参考“5.10 卡纸排除盖板”

FS-03-F2-ON-0-A (开启/关闭)



2、拧下四颗螺丝，释放三处卡扣[1]，拆下盖板[2]




3、断开线束连接[3],释放锁扣，拆下进纸盖板打开/关闭开关[4]

5.13 第二纸盒进纸传感器 (S32)


1、拆下卡纸排除盖板。

参考“5.10 卡纸排除盖板”


FS-03-F2-ON-4-D (无纸/有纸)



2、拧下四颗螺丝，释放三处卡扣[1]，拆下盖板[2]



3、断开一处线束[3]，拧下两颗螺丝，拆下盖板[4]



4、释放搭扣，拆下第二纸盒进纸传感器[5]

5.14 第一纸盒搓纸组件

- 1、拉出并取下第一纸盒
 - 2、拆下前盖板。
- 参考“1.1 前盖板”




- 3、旋转锁定杆[1]至释放位置,抽出第一纸盒搓纸组件[2]




注意：安装时对准导轨插入

5.15 第一纸盒分离辊导板


- 1、拆下第一纸盒搓纸组件。
- 参考“5.14 第一纸盒搓纸组件”



- 2、拧下两颗螺丝




- 3、释放两处卡扣,拆下第一纸盒分离辊导板[1]



- 4、拆下 E 型环,取下驱动轴[2]




- 5、拆下轴盖板[3]



注意 PM 时在[6]和[7]位置使用一粒米大小的润滑油脂
(摩力克 HP-300)

5.16 第二纸盒搓纸组件


- 1、抽出第一纸盒
- 2、抽出第二纸盒




- 3、旋转锁定杆[1]至释放位置,向外抽出第二纸盒搓纸组件[2]

5.17 第二纸盒分离辊导板


- 1、拆下第二纸盒搓纸组件。
- 参考“5.16 第二纸盒搓纸组件”



- 2、拧下两颗螺丝



- 3、释放两处卡扣,拆下第二纸盒分离辊导板[1]




- 4、拆下 E 型环,取下驱动轴[2]




5、拆下轴盖板[3]

5.18 第一纸盒搓纸辊，分离辊，进纸辊

1、拆下第一纸盒搓纸组件。
参考“5.14 第一纸盒搓纸组件”



2、将导板[1]滑动至前侧



3、取下卡扣[2],拆下分离辊[3],取下卡扣[4],拆下进纸辊[5],释放搭扣取下搓纸辊[6]



分离辊



进纸辊




搓纸辊

5.19 第二纸盒搓纸辊，分离辊，进纸辊

1、拆下第二纸盒搓纸组件。
参考“5.16 第二纸盒搓纸组件”



2、将导板[1]滑动至前侧



3、取下卡扣[2],拆下分离辊[3],取下卡扣[4],拆下进纸辊[5],释放搭扣取下搓纸辊[6]

5.20 第一纸盒检测开关(SW8)

1、拆下第一纸盒搓纸组件。

参考“5.14 第一纸盒搓纸组件”


2、拆下第二纸盒搓纸组件。

参考“5.16 第二纸盒搓纸组件”

3、拆下上纸盒托盘抬升电机单元。

参考“5.22 上纸盒托盘抬升电机单元”

FS-03-ALL-OFF-0-F (纸盒打开/纸盒关闭)



4、从后侧断开一处线束[1],松开两处卡扣,从前侧取下第二纸盒检测开关[2]

5.21 第二纸盒检测开关(SW12)

1、拆下第一纸盒搓纸组件。

参考“5.14 第一纸盒搓纸组件”


2、拆下第二纸盒搓纸组件。

参考“5.16 第二纸盒搓纸组件”

3、拆下下纸盒托盘抬升电机单元。

参考“5.23 下纸盒托盘抬升电机单元”

FS-03-F2-ON-4-F (纸盒打开/纸盒关闭)




4、从后侧断开一处线束[1],松开两处卡扣,从前侧取下第二纸盒检测开关[2]


5.22 第一托盘抬升电机单元

1、拆下后盖板


参考“1.17 后盖板”




2、拆下臭氧出气风道的卡扣[1]
3、断开 13 个线束



4、拧下 3 颗螺丝，拆下支架[2]




5、拆下显影单元冷却风道。参考“6.36 显影单元冷却风道”
6、断开 3 个线束连接[3]，并从线束扣中释放线束




7、拧下 3 颗螺丝并拆下第一托盘抬升电机单元[4]

5.23 第二托盘抬升电机单元


1、拆下后盖板
参考“1.17 后盖板”




2、拆下臭氧出气风道的卡扣[1]
3、断开 13 个线束



4、拧下 3 颗螺丝，拆下支架[2]



5、断开 4 个线束连接[3]，并从线束扣中释放线束




6、拧下 3 颗螺丝并取下第二托盘抬升电机单元[4]

5.24 第一托盘抬升电机


- 1、拆下上纸盒托盘抬升电机单元
- 参考 “5.22 第一托盘抬升电机单元”
[FS-03-242](#)



2、从线束扣中释放线束，并断开 1 个连接[1]



3、松开四处卡扣，拆下盖板[1]




4、拆下第一托盘抬升电机[3]

5.25 下纸盒托盘抬升电机

- 1、拆下第二托盘抬升电机单元
- 参考 “5.23 第二托盘抬升电机单元”
[FS-03-243](#)



2、从线束扣中释放线束，并断开 1 个连接[1]



2、松开四处卡扣，拆下盖板[1]




3、取下第二托盘抬升电机[2]

5.26 第一纸盒纸量传感器 (S30)


1、拆下第一纸盒托盘抬升电机

参考“5.22 第一纸盒托盘抬升电机”

FS-03-ALL-OFF-0-H (遮光/不遮光)



2、从线束扣中释放线束，并断开 1 个连接[1]



3、松开四处卡扣，拆下盖板[1]




4、释放 3 个卡扣，拆下第一纸盒纸量传感器[3]

5.27 第二纸盒纸量传感器 (S33)


1、拆下第二纸盒托盘抬升电机

参考“5.23 第二纸盒托盘抬升电机”

FS-03-F2-ON-4-H (遮光/未遮光)



2、从线束扣中释放线束，并断开 1 个连接[1]



3、松开四处卡扣，拆下盖板[1]



4、松开三处卡扣，拆下第二纸盒纸量传感器[2]

5.28 第一纸盒纸张空传感器 (S5) /托盘抬升传感器 (S31)

1、拆下第一纸盒搓纸组件

参考“5.14 第一纸盒搓纸组件”

2、拆下第二纸盒搓纸组件

参考“5.16 第二纸盒搓纸组件”

3、拆下托盘抬升电机单元

参考“5.22 第一纸盒托盘抬升电机单元”

参考“5.23 第二纸盒托盘抬升电机单元”

第一纸盒纸张空传感器：FS-03-ALL-OFF-0-G (无纸/有纸)


托盘抬升传感器：FS-03-ALL-OFF-0-E (极限位置/其他位置)




4、从卡扣释放线束[1]。释放卡扣[2]



5、向前侧推出传感器支架[1]并取下



注意：安装时注意限位孔[2]和卡扣[3]位置



6、断开两处线束，拆下第一纸盒纸张空传感器[4]/托盘抬升传感器[5]。安装时注意区分线束颜色。

5.29 第二纸盒纸张空传感器 (S34) /托盘抬升传感器 (S35)

1、拆下第一纸盒搓纸组件

参考“5.14 第一纸盒搓纸组件”

2、拆下第二纸盒搓纸组件

参考“5.16 第二纸盒搓纸组件”

3、拆下第一纸盒托盘抬升电机单元

参考“5.22 第一纸盒托盘抬升电机单元”

第二纸盒纸张空传感器：FS-03-F2-ON-4-G (无纸/有纸)


托盘抬升传感器：FS-03-F2-ON-4-E (极限位置/其他位置)




4、从卡扣释放线束[1]。释放卡扣[2]



5、向后侧推出传感器支架[1]并取下




注意：安装时注意限位孔[2]和卡扣[3]位置




6、断开两处线束，拆下第一纸盒纸张空传感器[4]/托盘抬升传感器[5]。安装时注意区分线束颜色。

5.30 第一纸盒纸张宽度检测开关(SW6)/长度检测开关(SW7)

- 1、拆下后盖板
参考“1.15 后盖板”
- 2、拆下高压板。
参考“高压板”
[FS-03-ALL-OFF-1-A~H](#)



2、拆下弹簧[1],断开两处线束[2], 松开卡扣, 取下开关支架[3]




3、松开卡扣, 取下第一纸盒纸张宽度检测开关[4]/长度检测开关


5.31 第二纸盒纸张宽度检测开关 (SW17) /长度检测开关 (SW18)

- 1、拆下臭氧出气风扇通道
参考“6.30 臭氧出气风扇 (F2)”

[FS-03-FAX-ON-9-A~H](#)



2、释放两处线束扣[1]



3、拆下 1 弹簧[2]，断开 2 个连接[3]

4、释放线束，拆下开关支架[4]

注意：将黄色线束连接到左侧




5、释放卡扣，拆下第二纸盒宽度检测开关[5]和第二纸盒长度检测开关[6]

5.32 高速输纸离合器 (CLT5)

1、拆下后盖板


参考“1.17 后盖板”

FS-03-203




2、拆下臭氧出气风道的卡扣[1]


3、断开 13 个线束




4、拧下支架[2]的 3 颗螺丝




5、断开三个连接[3]，从线束夹中释放线束



6、拆下 3 处卡扣[4]并拆下 3 个衬套[5]



7、拧下 2 颗螺丝并拆下离合器盖板[6]



8、拆下高速输纸离合器[7]




安装时注意离合器的限位位置

5.33 低速输纸离合器 (CLT6)

1、拆下后盖板

参考“1.15 后盖板”

[FS-03-205](#)




2、拆下臭氧出气风道的卡扣[1]

3、断开 13 个线束



4、拧下 3 颗螺丝，拆下支架[2]




5、拆下卡扣[3]，断开 1 个连接[4]，拆下低速输纸离合器[5]



注意：安装离合器时注意限位位置

5.34 第一纸盒进纸离合器 (CLT1)

- 1、拆下低速输纸离合器
参考“5.33 低速输纸离合器”
 - 2、拆下离合器盖板
参考“5.32 高速输纸离合器”
- [FS-03-201](#)




2、断开 1 个连接，拆下第一纸盒输纸离合器[1]



注意：安装离合器时注意限位位置

5.35 第二纸盒进纸离合器 (CLT4)

- 1、拆下离合器盖板
参考“5.32 高速输纸离合器”
- [FS-03-202](#)



2、断开 1 个连接，拆下第二纸盒输纸离合器[1]




注意：安装离合器时注意限位位置

5.36 定位电机 (M14)

1、拆下后盖板

参考 “1.17 后盖板”



2、拧下 3 颗螺丝，断开 1 个连接[1]，拆下定位电机[2]



3、释放卡闩[3]，拆下齿轮[4]

更换零件或大保养时，齿轮上需涂抹润滑油（摩力克 EM-30L）

5.37 进纸驱动单元

1、拆下低速离合器


参考 “5.33 低速离合器 (CLT6)”

2、拆下定位电机

参考 “5.36 定位电机 (M14)”



3、拆下 1 个衬套[1]和 1 颗齿轮[2]




4、断开 3 个连接[3]

5、线束扣中释放线束



6、拆下弹簧[4]




7、拧下 4 颗螺丝，并拆下进纸驱动单元[5]


5.38 进纸驱动齿轮

1、拆下进纸驱动单元


参考“5.37 进纸驱动单元”



2、拆下三处卡扣[1]，取下三个轴套[2]




3、拧下两颗螺丝，拆下离合器盖板[3]




4、拆下第一纸盒进纸离合器[4]，第二纸盒进纸离合器[5]和高速输纸离合器[6]



注意：安装离合器时注意限位位置





5、拧下五颗螺丝，拆下进纸驱动齿轮盖板[7]



注意：更换盖板后需要在轴[8]上添加润滑油脂



6、拆下进纸驱动齿轮



注意：更换零件或大保养机器时，注意在轴[9]及齿轮[10]表面应用润滑油脂（摩力克 EM30-L）

六、鼓清洁单元

6.1 废粉盒


1、打开前门



2、按下两侧卡扣，取下废粉盒[1]




注意：需要水平放置废粉盒，不要倾斜




6.2 处理单元（显影单元、鼓清洁单元）

1、拆下废粉盒


参考“6.1 废粉盒”



注意：取出黑色处理单元前，需要顺时针释放TBU释放杆出显影单元[4]




2、手指勾住把手[2]，按下处理单元盖板压力杆[1]的同时，小心抽出整个处理单元[3]




注意：装入处理单元时，务必保证水平插入




3、释放两处卡扣




4、释放两处卡扣并拆下处理单元盖板[7]




5、如上图所示，用拇指在中间位置，按箭头方向分开处理单元



注意不要在两侧分开处理单元



6、左右两侧分开处理单元




7、滑动鼓清洁单元和显影单元，松开 2 个凸起[10]

6.3 载体

[A] 倒出载体

1、拆下处理单元


参考“6.2 处理单元（显影单元、鼓清洁单元）”




2、释放卡扣[1]和卡扣[2]



3、松开显影上盖板的6个卡扣



4、拆下显影上盖板[3]



9、倒出载体


注意：不要在齿轮或者轴套上粘附载体

[B] 添加载体

1、摇晃载体包装使得载体分布均匀



2、往显影仓中的搅拌杆位置[1]添加载体



3、沿箭头方向转动搅拌杆把手[2],使得显影仓内载体分布均匀



4、提起显影仓后侧使得载体沿着显影套筒向前侧移动



5、继续如上几步往显影仓添加剩余载体直至把整个显影套筒覆盖



6、将剩余载体添加至另一个搅拌杆[1]



7、装回上盖板

注意：安装完毕后，注意检查所有卡扣是否到位


6.4 磁穗刮刀

1、倒出载体

参考“6.3 载体”



2、拧下两颗螺丝



3、撕下两侧的密封片[1]




4、拆下磁穗刮刀[2]


6.5 自动墨粉浓度传感器(S1, S2, S3, S4)

Y,M,C,K 的自动墨粉浓度传感器位于各颜色的显影单元内，分别对应为 S1-S4

- 1、拆下对应的显影单元，拆开显影仓并倒出载体
参考“6.2 显影单元”
参考“6.3 载体”




- 2、释放2个卡扣，取下自动墨粉浓度传感器盖板[1]




- 3、断开线束[2]
- 4、逆时针旋转自动墨粉浓度传感器[3]并取下

6.6 显影磁辊


- 1、倒出载体
参考“6.3 载体”




- 2、拧下一颗螺丝，取下磁极位置调整金属片[1]
注意：拆下金属片时，注意记录金属片位置




- 3、松开两侧卡扣，取下齿轮盖板[2]
- 4、从齿轮盖板上断开线束接口[3]



- 5、拆下 C 型环[4]、驱动齿轮[5]，齿轮[6][7][8]



注意：2505AC/3005AC/3505AC：齿轮[7]白色
4505AC/5005AC：齿轮[7]灰色




6、拆下2个轴承[5]、轴承支架[6]、显影磁辊[7]

6.7 搅拌杆

1、拆下显影磁辊

参考“6.7 显影磁辊”



2、拆下两个卡扣[1]、两个轴套[3]和前侧轴套支架[2]
注意：25/30/35 张机器使用衬套代替轴承[3]




3、从前侧拆下分离垫片[4]、搅拌杆[5]和轴套[6]



注意：安装分离隔板时，注意将短的一侧朝左侧

6.8 更换油封


1、使用一字螺丝刀将旧的油封撬出



2、如图所示将新的油封水平于支架推入

6.9 主充单元

1、拆下处理单元
参考“6.2 处理元”



2、提起主充单元[1]前侧并向后滑动



3、拆下主充单元[1]

6.10 感光鼓和轴套


1、拆下主充单元
参考“6.11 主充单元”



2、拧下两颗螺丝并拆下支架[1]



3、从鼓清洁单元上拆下感光鼓[2]及轴套[3]
注意不要损坏感光鼓表面，注意防止光线直射感光鼓



注意不要触摸或损坏鼓清洁刮板的边缘部位。



注意：黑色鼓的法兰是黑色的



注意：YMC 鼓的法兰是白色的


6.11 鼓清洁刮板

1、拆下感光鼓

参考“6.10 感光鼓和轴套”

2、拆下主充单元

参考“6.9 主充单元”



3、拧下两颗螺丝，取下鼓清洁刮板[1]




注意不要触摸或损坏鼓清洁刮板的边缘部位。



6.12 侧密封片

1、拆下鼓清洁刮板

参考“6.11鼓清洁刮板”



2、取下侧密封片[1]




注意：如图中所示粘贴侧密封片


6.13 主充栅网

1、拆下主充单元

参考“6.9 主充单元”




2、拉出拉杆[1]



3、拆下主充栅网[2]



注意：不要弄脏栅网表面




注意：[1]YMC栅网（黑色支架）
[2]K栅网（灰色支架）

6.14 主充清洁片

1、拆下主充栅网

参考“6.13 主充栅网”




2、拆下主充清洁片[1]



6.15 针式电极

1、拆下主充清洁片

参考“6.14 主充清洁片”



2、提起臂杆[1]，然后臂杆[1]连同针式电极[2]一起拆下



注意：安装针式电极时，注意以下事项：


注意针尖朝向正确

不要将电极扭曲


不要将针式电极粘上油脂

6.16 EPU 新旧检测开关 (SW9/SW10/SW11/SW12)


- 1、拆下转印驱动单元 参考“7.3 转印驱动单元”
- 2、拆下处理单元 参考“6.2 处理单元”
- 3、拆下加粉电机组件 参考“6.27 加粉电机组件”
- 4、拆下鼓和转印驱动单元 参考“7.14 鼓和转印驱动单元”
- 5、拆下前侧右盖板 参考“1.14 前侧右盖板”




6、拧下1颗螺丝，拆下开关支架[1]




7、拧下三颗螺丝




8、释放5个上卡扣[2]，拆下墨粉盒支架[3]




9、拧下3颗螺丝




10、从线束夹[4]中释放线束




11、拧下3颗螺丝，向左侧滑动支架[5]并取下




12、拧下1颗螺丝，拆下转印带清洁导板[6]




13、拧下2颗螺丝，拆下后侧转印带导轨[7]



15、拧下2颗螺丝，并取下开关基架[8]



16、释放卡扣，从开关基架上拆下EPU新旧检测开关



EPU新旧检测开关Y (SW9)、M (SW10)、C (SW11)、K(SW12)


6.17 鼓热敏电阻

1、拆下消电灯


参考“6.18 消电灯”



2、断开线束连接[1]



3、撕掉密封片[2]




4、释放线束并取下鼓热敏电阻[3]


6.18 消电灯

1、拆下墨粉盒顶部支架

参考“6.16 EPU新旧检测开关”



2、向左侧滑动LED消电灯[1]



3、断开 1 个连接[2]拆下 LED 消电灯[1]

6.19 废粉通道桨片检测传感器 (S9)


1、拆下废粉搅拌电机单元

参考“6.21 废粉搅拌电机”


参考 03 测试代码

废粉盒满传感器

FS-03-ALL-OFF-5-D 无法正常搅拌/正常搅拌




2、松开三处卡扣，断开一处线束[1]，拆下废粉通道桨片检测传感器[2]



6.20 废粉量检测传感器 (S36)

1、拆下内盖板

参考 “1.19 前盖连锁开关 (SW2)”



2、断开 1 个连接[1]，拧下 1 颗螺丝并释放通道[2]

3、拆下废粉量检测传感器[3]

6.21 废粉搅拌电机 (M7)


1、拆下内盖板

参考 “1.19 前盖连锁开关 (SW2)”

参考 03 测试代码

废粉搅拌电机


FS-03-102 废粉搅拌电机开 152 关




2、拧下1颗螺丝，释放风道[1]




3、拧下 3 颗螺丝并断开 1 个连接[2]，并拆下废粉浆片电机单元




4、拆下 1 个 E 型环[4]和齿轮[5]



5、拧下两颗螺丝，断开一个线束[6]，



6、取下废粉搅拌电机[6]




注意：安装时务必保证线束均在对应的线束槽内


6.22 鼓切换单元（黑白/彩色切换单元）

1、拆下高压板


参考“12.9 高压板”



2、线束卡[3]中释放线束，拧下2颗螺丝，并取下支架[1]



3、断开4处线束，从线束扣[3]中释放线束



4、拧下3颗螺丝，拆下鼓切换单元[2]

6.23 鼓切换检测传感器（S11）

1、拆下鼓切换单元（黑白/彩色切换单元）

参考“6.22 鼓切换单元”

参考 03 测试代码

鼓切换检测传感器

FS-03-ALL-OFF-8-G 黑白驱动位置/彩色驱动位置



2、断开1处连接，释放4个卡扣，拆下鼓切换检测传感器[1]

6.24 鼓切换电机 (M3)(黑白/彩色切换电机)


1、拆下后盖板

参考 “1.17 后盖板”

参考 03 测试代码


鼓切换电机

FS-03-240 鼓切换电机 (黑白/彩色模式切换)



2、断开一处线束[1]，并将线束从卡扣[2]中松开

3、拧下2颗螺丝并取下鼓切换电机支架[3]



4、拆下连杆[4]


安装时注意连杆的正反面



安装时注意齿轮的凸起[6]插入连杆的孔[5]中



5、拆下 E 型环[7]和齿轮[8]



6、拧下一颗螺丝，拆下鼓切换电机[8]

注意：螺丝长度不要搞错，否则可能会导致电机损坏

6.25 进纸/显影电机 (M2)

1、拆下后盖板

参考 “1.15 后盖板”


2、拆下显影单元冷却出气风道

参考 “6.63 显影单元冷却出气风道”

参考 03 测试代码

进纸/显影电机

FS-03-114 显影电机+鼓电机开/正常速度 (执行前拆除转印带单元)



2、从线束夹[4]中释放线束，拧下2颗螺丝并拆下支架[1]




4、断开连接[3]并拆下 2 颗螺丝，取下进纸/显影单元驱动电机[2]

6.26 显影驱动单元

- 1、拆下鼓/转印驱动单元
参考“7.14 鼓/转印驱动单元”
- 2、拆下进纸驱动单元
参考“5.37 进纸驱动单元”





3、从线束夹[1]中释放线束



4、拧下 4 颗螺丝并拆下显影单元[2]

注意更换零件或大保养时，需要在下图所示位置应用润滑油脂（摩力克 EM-30L）




6.27 加粉电机组件

Y、M、C、K 加粉电机分别为 M8、M9、M10、M11

1、拆下出纸托盘

参考“4.13 出纸托盘”


2、抽出墨粉盒




2、释放卡扣，拆下四个墨粉盒导轨[1]及1个风道[2]



注意：安装墨粉盒导轨及风道后，注意墨粉安装槽沟的位置要对齐



3、拧下 2 颗螺丝，松开 2 处挂钩[3]，提起加粉电机组件[3]



4、断开线束[5]，拆下加粉电机组件[4]

6.28 加粉电机(M8, M9, M10, M11)

1、拆下加粉电机组件

参考“6.30 加粉电机组件”

FS-03-410 加粉电机 K 开关 (无墨粉盒操作)


FS-03-411 加粉电机 C 开关 (无墨粉盒操作)

FS-03-412 加粉电机 M 开关 (无墨粉盒操作)


FS-03-413 加粉电机 Y 开关 (无墨粉盒操作)



2、松开两处卡扣



3、拆下齿轮[1]和弹簧[2]



4、拧下1颗螺丝，断开1个连接[3]并拆下电机支架[4]




5、拧下2颗螺丝并拆下加粉电机[5]

6.29 臭氧过滤器

1、拆下后盖板

参考“1.17 后盖板”



2、拆下臭氧过滤器[1]

6.30 臭氧排气风扇 (F2)

1、拆下后盖板


参考“1.15 后盖板”

参考 03 测试代码

臭氧过滤器风扇

443 臭氧排风扇 开关 (低速)

444 臭氧排风扇 开关 (高速)




2、松开臭氧排气风扇风道的卡扣[1]


3、断开13个连接



4、拧下 3 颗螺丝，拆下支架[2]



5、拧下 1 颗螺丝并拆下盖板[3]




6、拧下 3 颗螺丝并释放支架[4]




7、向左侧滑动臭氧出气风扇风道




8、断开 1 个连接[6]，拆下臭氧出气风扇风道[5]



9、拆下臭氧过滤器[7]



10、释放 4 个卡扣并拆下臭氧出气风扇风道盖板[8]




11、拆下臭氧过滤出气风扇[9]

6.31 吸气风扇 (F3)

1、拆下内盖板和前盖开关支架

参考 “1.19 前盖连锁开关 (SW2) ”



2、断开2个连接[1]，从线束扣[2]中释放线束

3、拧下一颗螺丝，释放卡扣[3],拆下吸气风扇盖板[4]




4、拆下吸气风扇[5]

6.32 电源板冷却风扇 (F8)

1、拆下显影单元冷却风道

参考 “6.36 显影单元冷却风道”




2、释放线束，释放3个卡扣[2]并且拆下电源板冷却风扇[1]


6.33 鼓驱动齿轮

1、拆下鼓/转印驱动单元

参考 “7.14 鼓/转印驱动单元”




2、拆下两颗螺丝




3、拧下 2 颗螺丝，拆下鼓驱动电机[1]




4、拆下 1 转连接/释放离合器 (CLT2) [2]
参考 “7.11 1 转连接/释放离合器”



5、拧下 4 颗螺丝并拆下黑色鼓驱动齿轮盖板[3]



安装时注意弹簧[4]契合




6、拧下 6 颗螺丝并拆下 YMC 鼓驱动齿轮盖板[5]



7、拆下鼓驱动齿轮

6.34 显影驱动齿轮

- 1、拆下鼓/转印驱动单元
参考 “7.14 鼓/转印驱动单元”



2、拧下 3 颗螺丝，拆下显影驱动齿轮盖[1]




3、拆下显影驱动齿轮


6.35 主电源开关 (SW4)

1、拆下后盖板

参考“1.15 后盖板”



2、断开四处线束[1]




3、释放2个卡扣[3]并拆下主电源开关[2]


6.36 显影单元冷却风道

1、拆下后盖板

参考“1.17 后盖板”



2、断开1个连接[1]。按下红色箭头所示的压杆释放卡扣[2]。然后沿黄色箭头方向拆下风道[3]




3、断开两个连接并拆下显影单元冷却风道[2]

6.37 显影单元冷却风扇 (F5)

- 1、拆下显影单元冷却风道
参考 “6.36 显影单元冷却风道”
- 2、拆下电源板冷却风扇 (F8)
参考 “6.32 电源板冷却风扇”



3、释放2个卡扣



4、释放2个卡扣并拆下风扇盖板[1]



5、从线束卡扣中释放线束



6、拆下显影单元冷却风扇[2]

6.38 温/湿度传感器 (S10)

1、拆下显影单元冷却风道


参考 “6.36 显影单元冷却风道”

参考 03 测试代码

温度/湿度检测传感器

FS-03-F1 复印-ON-1 显示设备内部温度

FS-03-F1 复印-ON-2 显示设备内部湿度



2、释放2个卡扣[2]，拆下温/湿度传感器[1]



七、转印单元

7.1 转印清洁单元

1、拆下废粉盒

参考“6.1 废粉盒”




2、按下压杆[1],向前侧拉出转印带清洁单元[2]

7.2 转印清洁刮板/刮板密封片/回收刮板

1、拆下转印清洁单元

参考“7.1 转印清洁单元”



2、拧下两颗螺丝，取下转印带清洁刮板[1]



3、拆下前后侧的刮板密封片

注意：安装刮板密封片时，注意前后侧与转印带清洁刮板的贴合



4、拆下回收刮板[1]



转印带清洁刮板



刮板密封片




回收刮片

7.3 转印带单元

注意：为了避免转印带脏污，需戴上手套进行操作

1、拆下转印清洁单元


参考“7.1 转印清洁单元”




2、翻下转印带连接释放把手[1]，并顺时针旋转以释放第一转印辊



3、打开侧盖板，放下第二转印单元[2]



4、拉出驱动连接/释放杆[3]，拧松两颗螺丝，向外拉出转印带单元[4]




注意：安装转印带单元时，注意连接/释放杆处于拉出位置

7.4 转印带

注意：为了避免将转印带沾上脏污，需要戴上手套进行操作

1、拆下转印带单元


参考“7.3 转印带单元”



2、拆下弹簧[2]，拆下张紧支架[1]



3、拆下后侧弹簧[3]




4、拧下一颗螺丝，拆下前侧的驱动辊支架[4]



5、使用新转印带的包装材料和废粉盒[6]作为支撑，立起转印带单元[5]



注意立起转印带单元时，和废粉盒上的“△”标记对齐



6、从上部将转印带[9]移出




注意：安装转印带时，注意要保证有序列号的一侧置于复合机前侧



7.5 转印清洁单元接触辊

1、拆下转印带

参考“7.4 转印带”



2、拧下 1 颗螺丝，1 个齿轮[1]，张紧支架[2]，2 个轴套[3]和 2 个导轨[4]，拆下转印清洁单元接触棍



7.6 转印驱动辊

1、拆下转印带

参考“7.4 转印带”



2、拆下转印带驱动辊[1]




注意：安装时注意要将高压接触弹簧条[2]搭在后侧驱动辊轴上

7.7 第一转印辊

- 1、拆下转印带
参考“7.4 转印带”



- 2、将转印带支架整体朝下放置
- 3、转动第一转印连接释放拨杆使得第一转印辊处于连接位置




- 4、拆下第一转印辊[1]后侧的连杆[2]
- 5、将第一转印辊向[1]后侧拉动并拆下



7.8 第二转印辊

- 1、打开侧门



- 2、抬起两侧提杆，拆下第二转印辊组件[1]




注意安装时两侧提杆到位，保证第二转印辊轴通过ADU后侧支架正确接地



注意：更换二转辊时，注意检查二转辊轴是否通过 ADU 金属支架正确接地


7.9 第二转印辊单元 (TRU)

1、打开侧门




2、拧下一颗螺丝，取下线束盖板[1]

注意：安装盖板时，注意线束不要露在外头或卡住



3、断开一个连接[3]，拧下1颗螺丝[4]和卡扣[5]，然后拆下二转辊单元




注意拆下螺丝[4]时，垫圈小心不要掉落

7.10 纸张粘附传感器 (S18)

1、拆下第二转印单元


参考“7.9 第二转印单元”

[FS-03-ALL-OFF-9-E \(有纸/无纸 \)](#)



2、断开一个线束[1]，拧下一颗螺丝，拆下纸张粘附传感器[2]


注意：安装时注意线束走线[3]




7.11 第一转印连接/释放离合器 (CLT2)

1、拆下高压板


参考“12.9 高压板”



2、线束扣[6]中释放线束，拧下2颗螺丝，拆下支架[1]




3、从线束扣[7]和线束夹[8]中释放线束



4、断开2个连接[9]，拧下1颗螺丝。向前侧释放卡扣[10]，取下一转连接/释放离合器盖板



5、拆下一转连接/释放离合器[3]




注意安装时盖板的孔[5]对齐一转连接/释放离合器的制动器[4]

7.12 第一转印辊状态检测传感器 (S12) (一转连接/释放检测传感器)


1、拆下鼓/转印驱动单元

参考“7.14 鼓/转印驱动单元”


FS-03-ALL-OFF-8-F (彩色位置/黑白位置)




2、线束扣[1]从释放线束



3、拧下2颗螺丝并拆下一转连接/释放齿轮单元[2]



4、拆出销子[3]，拆下齿轮[4]




5、断开连接[6]，拆下第一转印辊状态检测传感器

7.13 鼓/转印电机 (M6)


1、拆下后盖板

参考“1.17 后盖板”

FS-03-101




2、释放线束扣[4]，拧下两颗螺丝，拆下支架[1]



3、拧下 2 颗螺丝并断开连接[3]，然后拆下鼓/转印电机[2]


7.14 鼓/转印驱动单元

- 1、拆下电源板
参考“12.8 电源板”
- 2、拆下高压板
参考“12.9 高压板”
- 3、拆下鼓切换单元
参考“6.22 鼓切换单元”




2、拆下 2 个高压连接座[1]

注意区分——左侧：3 个弹簧、右侧：2 个弹簧



5、线束扣[2]和线束夹[3]中释放线束




6、拧下 7 颗螺丝并拆下鼓转印驱动单元[4]



注意安装时要确认转印带驱动轴释放臂杆[5]卡入孔[6]



注意安装鼓转印驱动单元时，单元卡扣[7]要卡入支架孔[8]内




7、拆下转印带驱动轴释放臂[9]

八、图像质量控制部分

8.1 图像质量控制单元

- 1、打开侧门。
- 2、拆下转印带单元。参考“7.3 转印带单元”。
- 3、拆下定位辊（设备侧）。参考“5.8 定位辊”



- 4、拧下两颗螺丝，断开一处线束[1]，拆下图像质量控制单元[2]

8.2 纸灰收集支架

- 1、拆下图像质量控制单元。参考“8.1 图像质量控制单元”



- 2、拧下三颗螺丝。



- 3、拆下纸灰收集支架[1]

8.3 图像套色传感器（前侧）(S7)

- 1、拆下图像质量控制单元。参考“8.1 图像质量控制单元”

参考 03 测试代码

图像套色传感器（前侧）


FS-03-ALL-OFF-6-A 检测到转印带反射光线/未检测到反射光线

图像套色传感器（中间）/图像质量传感器

FS-03-ALL-OFF-6-B 检测到转印带反射光线/未检测到反射光线

图像套色传感器（后侧）

FS-03-ALL-OFF-6-C 检测到转印带反射光线/未检测到反射光线



- 2、拧下两颗螺丝，断开一处线束[1]，取下前侧套色传感器[2]

8.4 套色传感器（后侧）/图像质量控制传感器（S8）

1、拆下图像质量控制单元。参考“8.1 图像质量控制单元”

参考 03 测试代码

图像套色传感器（前侧）

FS-03-ALL-OFF-6-A 检测到转印带反射光线/未检测到反射光线

图像套色传感器（中间）/图像质量传感器

FS-03-ALL-OFF-6-B 检测到转印带反射光线/未检测到反射光线

图像套色传感器（后侧）

FS-03-ALL-OFF-6-C 检测到转印带反射光线/未检测到反射光线



2、拧下两颗螺丝，断开一处线束[1]，取下套色传感器/图像质量控制传感器[2]。

8.5 定位通过传感器（S6）

1、拆下图像质量控制单元。

参考“8.1 图像质量控制单元”

参考 03 测试代码

定位通过传感器：FS-03-ALL-OFF-7-C 有纸/无纸



2、断开 1 个连接[1]，拆下定位通过传感器[2]

九、定影单元

9.1 定影单元



- 确定定影单元取下前，温度已降到足够低。如在定影单元仍很热的状态下将其取下，应戴好防护手套。
- 当拆卸或更换定影单元的任何零件时，应确保相关线束放置正确，小心不要与其他零件相互钩挂。
- 安装新的定影单元后，检查在列表打印模式或设置模式（08）中与定影单元相关使用寿命的计数器值已被零。


a) 检查线束的缠绕，以避免和盖板发生挤压钩挂。

b) 确保如右图所示，正确的缠绕纸张出口传感器的线束，避免钩挂线束支架[1]。

c) 检查线束的缠绕，以避免和盖板发生挤压钩挂。

d) 确保如右图所示，正确的缠绕线束，避免钩挂线束支架。





- 1、打开侧门。
- 2、按下两侧释放杆[1]，拆下定影单元[2]



注意：安装定影单元后，确保压杆位于水平位置




注意：定影单元的高低版本通过图中标记以区分，2HH 代表 45/50ppm，2HL 代表 25/30/35ppm



注意：高低版本的支架销孔位置不同，避免装错

9.2 前侧盖板

- 1、拆下定影单元。
参考“9.1 定影单元”。




- 2、拧下两颗螺丝，拆下前侧盖板[1]

9.3 后侧盖板

- 1、拆下定影单元。
参考“9.1 定影单元”。


注意：安装盖板时，将线束放入线束扣中，这样线束才不会被盖板夹住。




- 2、拧下两颗螺丝，拆下后侧盖板[1]

9.4 分离爪


1、拆下定影单元。
参考“9.1 定影单元”。



2、拧下两颗螺丝



3、松开卡扣[1]，拆下传感器盖板[2]




4、拧下两颗螺丝，拆下分离爪[3]和弹簧[4]
注意：避免弹簧过度受力以变形



分离爪

9.5 分离导板


1、拆下定影单元。
参考“9.1 定影单元”。




2、拧下七颗螺丝，拆下分离导板

9.6 出口传感器 (S13)

1、拆下定影单元。
参考“9.1 定影单元”。




2、拧下两颗螺丝



3、松开卡扣[1]，取下传感器盖板[2]



4、拆下传感器臂杆[3]和弹簧[4]




5、拆下传感器[5]，并断开线束[6]

9.7 纸张出口导板


1、拆下定影单元。
参考“9.1 定影单元”。
2、拆下前侧盖板。
参考“9.2 前侧盖板”。
3、拆下后侧盖板。
参考“9.3 后侧盖板”。
4、拆下出口传感器。
参考“9.6 出口传感器”。



5、拆下线束支架[1]




6、从线束导轨[2]中释放线束




7、拧下两颗螺丝，拆下纸张出口导板[3]

9.8 定影带


1、拆下纸张出口导板。
参考“9.7 纸张出口导板”。




2、拧下一颗螺丝，从导轨中释放线束[2]后，拆下线束导板[1]。




3、拧下两颗螺丝，从线束导板[3]中释放线束[4]



4、拧下一颗螺丝




5、拧下四颗螺丝，拆下支架[5]




6、从前侧拧下三颗螺丝，拆下支架[6]，然后拆下齿轮[7]
拆装时，注意凸轮[8]处于释放位置




注意：压力连接/释放凸轮调节至图中释放位置




注意：拆装后，需要在对应的轴[9]和轴套[10]上添加轮滑油脂（摩力克 EM-30L）




7、从后侧拧下一颗螺丝




8、拧下两颗螺丝，拆下接口[11]




9、断开一处线束



10、从线束导板[118]和卡扣[119]中释放线束[112]




11、拆下定影带单元[113]




12、拆下套圈[114],从前侧拆下定影带[115]

定影带更换注意事项：

- a、添加定影 PM 保养件的润滑油必须从没有齿轮的后侧加入并防止滴溅
- b、提起后侧定影带直至润滑油流至定影带中部
- c、将定影 PM 保养组件插入定影带中，注意边缘热敏电阻和润滑片被定影带勾住
- d、缓慢转动定影带，使得整体充分均匀润滑



注意：拆装定影带后，注意避免划伤定影带，避免内部润滑油脂泄露




注意：更换新的定影带时，为避免划伤，应在最后一步将保护包装去除




注意：务必避免热敏电阻[17]弯折，否则在定影转动时将可能导致损坏

9.9 定影带润滑片/定影带清洁润滑 Pad 件


- 1、拆下定影带。
- 参考“9.8 定影带”。



- 2、拧下三颗螺丝（25/30/35ppm:M2.6, 45/50ppm: M3 ），
- 注意：安装时务必拧紧上述螺丝，避免螺丝脱出损伤定影带



- 3、拆下定影带 Pad 件[2],然后拆下定影带润滑片[3]



注意：安装时，注意定影 Pad 件和润滑片的五处卡扣位置对齐



注意：安装时，注意与支架上的五处卡扣位置对齐



注意：安装后检查确认没有任何脏污杂质粘附。

9.10 中央热敏电阻 (THM1) /边缘热敏电阻 (THM2) /热保险 (THMO1)

注意：

- 如未正确安装热敏电阻或热保险，将是其无法正常工作，严重时将引起零部件的烧毁，因此务必按照正轨流程进行拆装
- 不要再场地上进行拆装，因为无法保证安装间隙的正确

1、拆下定影带润滑片/定影 Pad 件

参考“9.9 定影带润滑片/定影 Pad 件”。



2、拧下对应位置的一颗螺丝，拆下热敏电阻/热保险



注意：45/50张机器有“50”的标记加以区分


9.11 压力辊

注意：


25/30/35ppm 机型的压力弹簧为银色，
45/50ppm 机型的压力弹簧为黑色

1、拆下定影带


参考“9.8 定影带”。



2、拧下两颗螺丝，拆下支架[1]




3、拆下一个E型环[2]和两个齿轮[3]



注意：拆装时要在对应位置上添加润滑油脂
(摩力克 HP-300)



4、从后侧拧下一颗螺丝



5、从后侧拉出压力辊[7]并拆下



压力辊

9.12 IH 线圈

- 1、拆下定影单元
参考“9.1 定影单元”。
- 2、拆下托盘后盖板
参考“1.4 托盘后盖板”。
- 3、拆下 IH 板盖板
参考“IH 板”




3、拧下两颗螺丝，从线束支架[2]中释放线束[1]




注意：安装时，保证线束处于图中水平位置，并保证螺丝拧紧




安装时注意 IH 板线束的走线




4、从卡扣中释放线束




5、拧下一颗螺丝，拆下限位片[3]



注意：安装 IH 线圈时，保证后侧挂钩到位



6、翻起IH线圈[4]



7、拧下两颗螺丝




8、拉出线束，拆下IH线圈[4]



注意：区分高低版本标记
25/30/25：2HL、45/50：2HH

9.13 定影带转动检测传感器(S27)

1、拆下定影单元
参考“9.1 定影单元”。




2、拧下一颗螺丝，拆下支架[1]，断开线束[2]，拆下定影带转动检测传感器[3]



注意：安装时，检查支架[4]是否安装到位

9.14 压力辊连接/释放检测传感器 (S29)


1、拆下定影单元
参考“9.1 定影单元”。



2、拧下一颗螺丝，拆下支架[1]，断开线束[2]，拆下压力辊连接/释放传感器[3]

9.15 定影电机 (M4)


- 1、拆下后盖板。
参考“1.17 后盖板”。




- 2、拧下 3 颗螺丝，断开一处线束[2]，取下定影电机[1]。

9.16 定影驱动单元


- 1、拆下定影单元
参考“9.1 定影单元”。
- 2、拆下系统板盖板




- 3、从卡扣[15]中释放线束，拧下两颗螺丝，拆下支架[1]




- 4、从卡扣[16]中释放线束，断开两处线束[2]




- 5、拧下四颗螺丝，拆下定影驱动单元




- 6、拆下弹簧[1]




- 7、拧下三颗螺丝，拆下支架[5]



8、拆下轴承[6]，齿轮[7]和定位销
注意：低版本采用的为轴套而非轴承



9、拆下卡扣[8]和齿轮[9]




10、拧下三颗螺丝，拆下支架[10]和轴套[11]




11、拧下一颗螺丝，拆下压杆[12]



注意：安装单向离合器[13]时，注意方向




12、拧下两颗螺丝，拆下支架[14]和齿轮




注意清洁保养时，在定影驱动单元的齿轮上涂抹润滑油脂（摩力克 EM30-L）

9.17 压力辊连接/释放电机 (M13)


1、拆下定影驱动单元
参考“9.16 定影驱动单元”。




2、拆下弹簧[1]




3、拧下三颗螺丝，拆下支架[2]




4、取下轴[3]和齿轮[4]




5、拆下轴承[5]，齿轮[6]和定位销



6、拧下一颗螺丝，拆下压杆[7]




7、拧下一颗螺丝，拆下支架[8]




8、拧下两颗螺丝，拆下压力辊连接/释放电机[9]

9.18 IH 板冷却风扇(F6)

- 1、拆下高压板。
参考“12.9 高压板”
- 2、拆下 SYS 板组件。
参考“12.5 SYS 板组件”




3、从卡扣[6]中释放线束，拧下两颗螺丝，拆下支架[1]




4、断开 LGC 板上的十九处线束



5、释放三处扁平线束[2]




注意：安装时，注意需水平插入，防止损坏，推至黑线位置不可见为正确到位




6、拧下三颗螺丝，拆下支架[3]



7、拧下七颗螺丝，向右滑动拆下 LGC 板支架[4]



8、拧下两颗螺丝，从卡扣[6]中释放线束



9、断开一处线束，拆下 IH 板冷却风扇[5]

十、纸张出口及反转单元

10.1 反转单元

1、拆下右侧后盖板


参考“1.11 右侧后盖板”




2、拧下 1 颗螺丝，拆下连接盖板[1]




3、拧下两颗螺丝




4、断开 1 个连接[2]，拆下开关单元[3]



5、断开 1 个连接[4]，拧下 2 颗螺丝



6、拧下 1 颗螺丝。
注意前侧是阶梯螺丝。



7、提起反转单元[5]的后盖板[6]，释放后侧卡扣。将反转单元[5]向后侧[7]滑动并释放前侧卡销。倾斜[8]反转单元[5]并取出



注意：安装时反转单元前侧的风道[9]和设备上的[10]对齐。


10.2 纸张出口单元

1、拆下定影单元


参考“9.1 定影单元”

2、拆下反转单元

参考“10.1 反转单元”



3、拧下三颗螺丝，拆下纸张出口单元[1]




安装纸张出口单元时，注意卡位[2]和[3]的位置要对齐



10.3 下出口辊

1、拆下纸张出口单元



参考“10.2 纸张出口单元”




2、拆下 2 个 E 型环[1]，1 个齿轮[2]和 1 个轴套[3]



3、拆下 1 个 E 型环[4]和 1 个轴套[5]



4、拆下下出口辊[6]，然后拆下 2 个惰辊[7]和 2 个弹簧[8]



注意：拆装或更换惰辊轴套之后，需要在对应位置[9]添加一粒米润滑油脂（摩力克 EM-30L）


10.4 反转电机 (M5)

1、拆下反转单元


参考“10.1 反转单元”

FS-03-120 (正转)


FS-03-121 (反转)



2、拧下三颗螺丝，断开一处线束[1]，拆下反转电机组件[2]




注意：安装时，注意将皮带[3]安装到位




3、断开一处线束[4]，拧下两颗螺丝，拆下反转电机[5]

10.5 反转门电磁铁 (SOL2)


- 1、拆下反转电机单元
参考 “10.4 反转电机”
FS-03-222 (出口)
FS-03-223 (ADU 侧)



2、拧下两颗螺丝，拆下盖板[1]



3、从导轨[5]中释放线束,拆下弹簧[2]



4、用手指按下电磁铁柱塞[3],向右侧拆下反转门电磁铁[4],拆下臂杆[3]




注意：安装时注意检查电磁铁柱塞是否卡入

10.6 出口冷却风扇 (F7)

- 1、拆下内盖板
参考 “1.19 前盖连锁开关 (SW2) ”
- 2、拆下前侧右盖板
参考 “1.14 ”



2、断开 1 个连接[1], 拧下 1 颗螺丝, 拆下风道[2]




3、从线束扣中释放线束，拆下出口冷却风扇[3]




十一、ADU 单元

11.1 ADU 单元

- 1、打开侧盖板
- 2、拆下右侧前盖板
参考“1.10 右侧前盖板”
- 3、拆下右侧后盖板
参考“1.11 右侧后盖板”




- 4、断开 3 处线束[1]，拧下接地线固定螺丝[3]，从卡扣中释放线束[2]



- 5、拧下一颗螺丝，沿箭头方向滑动钢丝固定支架[4]并拆下
注意：拆装此钢丝及支架时，请扶好 ADU 单元




- 注意：拆下钢丝和支架后，将其挂在机架挂钩处，防止钢丝弹簧脱落



- 6、向上提起后侧铰链[5]，向外滑动，使之从 ADU 单元一侧槽口脱出
注意：安装时要压下铰链，再安装右侧后盖板




- 7、提起 ADU 单元[6]向后侧移动，并拆下



- 注意：安装时，注意前侧的卡销卡到位

11.2 旁路进纸离合器 (CLT3)

1、拆下 ADU 单元
参考 “11.1 ADU 单元”
FS-03-204



2、从线束卡扣中释放线束[1]
3、拧下 1 颗螺丝拆下离合器盖板[2]




4、断开 1 个连接[3]并拆下旁路进纸离合器[4]




注意：安装进纸离合器，注意停止器的位置

11.3 输纸单元


1、拆下第二转印辊单元
参考 “7.9 第二转印辊单元”
2、拆下旁路进纸离合器
参考 “11.2 旁路进纸离合器”
3、拆下定位辊（橡胶）
参考 “5.9 定位辊（ADU 侧）”




4、断开一处线束连接[1]




5、拧下 7 颗螺丝并拆下输纸单元的后侧支架[2]




6、断开 1 个连接[3]




7、拧下 1 颗螺丝并拆下限位器[4]



8、拧下 5 颗螺丝并拆下输纸单元前侧支架




9、拆下旁路分离辊[6]，3 个弹簧[7]，下纸张导板[8]，上纸张导板[9]




10、拆下 2 颗螺丝并拆下中间纸张导板[10]

11.4 ADU 导板组件


1、拆下 ADU 单元
参考“11.1 ADU 单元”




2、拧下 2 颗螺丝并取下盖板[1]



3、拧下 6 颗螺丝
4、拆下旁路进纸离合器 参考“11.2 旁路进纸离合器 (CLT3)”




5、拧下 1 颗接地线的螺丝




6、滑动并拆下 ADU 导板组件[2]

11.5 ADU 中间盖板


- 1、拆下 ADU 导板组件
参考“11.4 ADU 导板组件”




2、拧下四颗螺丝，拆下 ADU 上盖板[1]




3、断开两处线束



注意：45/50 机器，需要断开定影冷却风扇 2 的连接[3]



4、拧下三颗螺丝，拆下 ADU 中盖板




注意：拆下 ADU 中间盖板[4]的时候，注意扶好支架[5]

11.6 ADU 控制板


- 1、拆下 ADU 导板组件
参考“11.4 ADU 导板组件”



- 2、拆下两个弹簧，拆下侧盖板释放杆[1]



- 3、断开三处线束[2]，拆下接地线 1 颗固定螺丝[3]




- 4、拧下两颗螺丝，拆下 ADU 控制板[4]

11.7 ADU 电机(M12)


- 1、拆下 ADU 导板组件
参考“11.4 ADU 导板组件”
[FS-03-110](#)




- 2、拆下两个弹簧，拆下侧盖板释放杆[1]



- 3、拧下 3 颗螺丝




- 4、断开 1 个连接[2]，拆下 ADU 电机组件[3]



5、拧下两颗螺丝，拆下 ADU 电机[4]

11.8 ADU 入口传感器 (S14)


- 1、拆下 ADU 导板组件
参考 “11.4 ADU 导板组件”



2、断开 1 处线束[1]，释放卡扣，拆下 ADU 入口传感器[2]

11.9 ADU 出口传感器 (S15)


- 1、拆下 ADU 导板组件
参考 “11.4 ADU 导板组件”
FS-03-ALL-OFF-9-H (有纸/无纸)




2、断开一处线束[1]，释放卡扣，拆下 ADU 出口传感器[2]

11.10 ADU 输纸辊 (上辊和下辊)


- 1、拆下 ADU 导板组件
参考 “11.10 ADU 导板组件”



2、拆下 ADU 输纸辊[1]和驱动皮带[2]



注意：拆下输纸辊，先弯曲加强肋[3]拆去卡套[4]，滑动轴[5]，拆下另一侧的卡套[6]，取出轴。安装时注意先弯曲肋状态。




注意：现场更换 ADU 输纸辊及卡套时，注意在[7]应用一粒米带下的润滑油脂。（摩力克 EM-30L）

11.11 反转传感器 (S26)

1、拆下 ADU 中间盖板

参考“11.5 ADU 中间盖板”

FS-03-ALL-OFF-9-D (有纸/无纸)



2、断开 1 个连接[2]，释放卡扣，拆下反转传感器[1]

11.12 ADU 连锁开关 (SW3)


1、拆下反转单元

参考“10.1 反转单元”

FS-03-ALL-OFF-7-A (有纸/无纸)




2、拧下两颗螺丝，拆下连锁开关盖板[1]




3、从盖板后侧断开 2 处线束[3]，拆下 ADU 连锁开关[2]

11.13 出口冷却风扇 (M14)

1、拆下 ADU 导板单元
参考 “11.4 ADU 导板单元”
[FS-03-446](#)




2、拧下 4 颗螺丝，拆下 ADU 前盖板[1]




3、断开 1 个连接[2]，拆下定影冷却风扇[3]

11.14 定影冷却风扇 2 (F9)

1、拆下 ADU 导板单元
参考 “11.4 ADU 导板单元”



2、拧下 3 颗螺丝并拆下 ADU 前盖板[1]




3、断开 1 个连接[2]，释放 2 处卡扣，拆下定影冷却风扇 2[3]

十二、电路板相关

12.1 SYS 板盖板

1、拆下后盖板

参考“1.17 后盖板”



2、拧下 1 颗螺丝，向右侧滑动并拆下 SYS 板盖板[1]

12.2 SYS 板冷却风扇 (F1)

1、拆下 SYS 板盖板

参考“12.1 SYS 板盖板”




2、断开 1 个连接[1]

3、释放两个卡扣，向前滑动并取下 SYS 板冷却风扇[2]


12.3 硬盘 (HDD)

1、拆下 SYS 板盖板


参考“12.1 SYS 板盖板”



2、拧下 4 颗螺丝，断开 2 个连接[1]，拆下硬盘单元



3、拧松 4 颗螺丝



4、拧下 2 颗螺丝并断开接地线[3]。从支架上拆下硬盘[4]

12.4 SYS 板

1、拆下 SYS 板盖板


参考 “12.1 SYS 板盖板”

2、拆下 SYS 板冷却风扇


参考 “12.2 SYS 板冷却风扇 (F1)”

3、拆下硬盘单元

参考 “12.3 硬盘 (HDD)”



4、拧下 1 颗螺丝并拆掉线束卡架[1]




5、按住扁线接口两侧释放卡扣，拆下扁线[2]

注意：安装扁线时水平插入，不要损坏扁线金属引脚处。




6、断开 SYS 板 10 个连接。稍掰开扁线[3]线束扣，拆下 2 个扁线。

注意：CN112 白色 USB 线束、CN113 黑色 USB 线束



注意：拆装扁线[3]的时候，都需要稍掰开线束扣[5]




注意：安装扁线[3]时，注意不要太用力，不要歪斜，不要损坏扁线的边缘。



7、拧下 6 颗螺丝并拆下 SYS 板[4]。

注意：安装 SYS 板时，请先拧紧螺丝[6]



注意区分 SYS 板的标签颜色。

Weiss2 H 机型为黄色


12.5 SYS 板组件

- 1、拆下 SYS 板盖板
参考“12.1 SYS 板盖板”

注意：更换 SYS 板或内存后，需按住“节能”键开机执行校正。




- 2、拧下 1 颗螺丝并拆下线束支架[1]




- 3、按住扁线接口两侧释放卡扣，拆下扁线[2]

注意：安装扁线时水平插入，不要损坏扁线金属引脚处。




- 4、断开 SYS 板 10 个连接。稍掰开扁线[3]线束扣，拆下 2 个扁线。


注意：CN112 白色 USB 线束、CN113 黑色 USB 线束



注意：拆装扁线[3]的时候，都需要稍掰开线束扣[5]




注意：安装扁线[3]时，注意不要太用力，不要歪斜，不要损坏扁线的边缘。



- 5、拧下 6 颗螺丝并从线束夹[6]中释放线束。拧下 6 颗螺丝并拆下 SYS 板盒[7]


12.6 LGC 板




1、断开 LGC 板上的 22 个连接。
45/50 的机器为 26 个连接。




2、稍掰开扁线卡扣，释放 2 根扁线[1]




注意：拆装扁线[3]的时候，都需要稍掰开线束扣[5]



注意：安装扁线[3]时，注意不要太用力，不要歪斜，不要损坏扁线的边缘。



3、拆下 3 根扁线[2]
注意不要太用力，不要歪斜，不要损坏扁线的边缘。




注意：扁线要完全插入（记号没入卡扣）
注意：安装扁线[2]时，确认记号线互相平行。不要歪斜插入。






4、拧下 4 颗螺丝并拆下 LGC 板[4]




注意：不同速度继续的 LGC 板不同。颜色标签加以区分。
25：棕色、30：白色、35：黄色、45：粉色、50：蓝色

12.7 IH 板

1、拆下 SYS 板组件
参考“12.5 SYS 板组件”



2、拧下 3 颗螺丝，滑动并拆下 IH 板盖板[1]




3、断开 3 个连接[2]
4、拧下 1 颗螺丝，拆下 2 个 IH 接线[3]


注意：安装 IH 接线时，螺丝要充分拧紧



注意：安装时，请按照上图所示布置 IH 板的接线



注意：IH 线束走线请按上图所示




5、拧下 4 颗螺丝并拆下 IH 板[4]

12.8 电源板


请确认首先拔掉机器的电源线。

1、拆下后盖板

参考“1.17 后盖板”



2、断开电源板上的 12 个连接




3、拧下 16 颗螺丝，拆下电源板[1]

12.9 高压板


请确认首先拔掉机器的电源线。

1、拆下显影单元冷却风道


参考“6.36 显影单元冷却风道”



2、断开电源板上的 12 个连接




3、拧下 5 颗螺丝并拆下电源板支架[1]



4、拧下 5 颗螺丝并释放 4 个支撑扣[2]

注意：安装时要和支撑扣对齐并推入锁定。



5、断开 2 个连接并拆下高压板[3]



注意：安装高压板时，请确认高压触点都接触到位

12.10 SRAM

- 1、拆下后盖板
参考 “1.17 后盖板”
- 2、拆下 HDD 单元
参考 “12.3 硬盘”




3、从 SYS 板上拆下 SRAM 芯片

注意：安装时请注意 SRAM 芯片的凹口方向。

12.11 内存

- 1、更换 SYS 板冷却风扇
参考 “12.2 SYS 板冷却风扇”
- 2、拆下 HDD 单元
参考 “12.3 硬盘”



注意：更换 SYS 板或内存后，需按住 “节能” 键开机执行校正。

3、释放 2 个卡扣，拆下内存[1]

12.12 EEPROM


- 1、拆下后盖板
参考“1.17 后盖板”




- 2、从 LGC 板上拆下 EEPROM
注意：安装 EEPROM 时，注意凹口的方向

12.13 PFC 板

- 1、拆下后盖板
参考“1.17 后盖板”



- 2、断开 PFC 板上的 13 个连接



- 3、拧下 4 颗螺丝并拆下 PFC 板


12.14 FIL 板

请确认已拔掉电源线

- 1、拆下后盖板
参考“1.17 后盖板”



- 2、断开 FIL 板上的 3 个连接




3、释放 4 个支撑扣，拆下 FIL 板[1]

12.15 CTIF 板

1、拆下加粉电机组件

参考“6.27 加粉电机组件”



2、断开 4 个连接[1]，释放 4 个卡扣并拆下墨粉盒检测芯片板